Betriebsanleitung
Tiguan

Ausgabe 05.2017

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung 26. SEP. 2017	Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung 28. SEP. 2017
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Volkswagen
Service-Nachweis

Übergabe-Inspektion	
Datum	2017-09-26
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	UE00315488
Durchgeführt von	Volkswagen AG PW/B Fahrzeugvorbereitung Halle 52 Brieffach 1967 38436 Wolfsburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-10-17
Laufleistung	92929 km
Auftragsnummer	29697
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Graf Hardenberg GmbH Murgstraße 9-13 76646 Bruchsal Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-03-13
Laufleistung	64212 km
Auftragsnummer	16949
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Graf Hardenberg GmbH Murgstraße 9-13 76646 Bruchsal Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-06-18
Laufleistung	33414 km
Auftragsnummer	2018011556
Durchgeführt von	Graf Hardenberg GmbH Murgstraße 9-13 76646 Bruchsal Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZJW829117
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 HLBMT4M 110TDID7A
Datum der Auslieferung	2017-09-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-07-06
Laufleistung	121676 km
Auftragsnummer	39128
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Öl f Allradkupplung ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Graf Hardenberg GmbH Murgstraße 9-13 76646 Bruchsal Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-07-06
Laufleistung	121676 km
Auftragsnummer	39128
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Graf Hardenberg GmbH Murgstraße 9-13 76646 Bruchsal Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)