



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



PANNENHILFE
UND NOTRUF (24H)

0800/37 27 37 84 23
ODER
0800/FSCSERVICE



IHR FUHRPARK IN DEN
BESTEN HÄNDEN.
GANZ EGAL, WO SIE UNS
BRAUCHEN.

Einheitliche Vertriebs- und
Servicestandards flächendeckend
vernetzt. **65x in Deutschland.**



Google play

App Store

Wir sind Ihr F+SC Partner in Berlin.

www.fsc-fleetmanagement.de/Standorte

Fahrzeugdatenträger

1 WVG ZZZ **1T** z **GW511741**
5T1 47X



2 **TOURAN 2.0** **HLBMT**
110 KW TDI **M6F**

3 **DFEA** **QFZ**
LD7R **BG**

4



	B0A	C1C	G0K	HD3	J2D	DN4	Q4H
-	1AT	1G1	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1
ØBP	3S1	3U2	QG1		I8E	8GV	8ZH
	1KE	1ZA	-		G04	7MM	
	ØY1	4UP	4X3		4I2	N2S	5MB
8RM	2JR	E0A	ØAG	ØBP			2G5
1JA	L09	ØYH					

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>02. NOV. 2015</p>  <p>Hdl.-Nr. 77763 Autohaus möbus GmbH - Vertragshändler - Hansastr. 202 13088 Berlin Tel. 030 / 962 762 - 0</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>02. NOV. 2015</p>  <p>Hdl.-Nr. 77763 Autohaus möbus GmbH - Vertragshändler - Hansastr. 202 13088 Berlin Tel. 030 / 962 762 - 0</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.09.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29958 km	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 409234	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	<p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09.2017 oder bei (km-Stand): 60.000 km am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.09.2027	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 52964	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 487399	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von  22641 Audi Zentrum Berlin-Spandau GmbH Brunsbütteler Damm 40 13581 Berlin	LongLife MobilitätsWartung  22641 Audi Zentrum Berlin-Spandau GmbH Brunsbütteler Damm 40 13581 Berlin
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum): 09.2028	am (Datum):
oder	
bei (km-Stand): 85000	bei (km-Stand): 11100

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.09.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 67524	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Volkswagen Automobile Berlin GmbH</p> <p>Am Jägerburn 10 13599 Berlin Tel: (030) 9199-1002 Fax: 1691</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p> 	<p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p> <p>VW</p> <p>146/6069 1 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 13599 Berlin</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/2019 oder bei (km-Stand): 82964	erw. Umfang, Pleustk., Luft (Dien) am (Datum): 09/2019 oder bei (km-Stand): 90.000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21. 10. 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 97349	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 77 153	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner Konradstraße 202 10000 Berlin Telefon (030) 912 712-0 Telefax (030) 912 712-710 partner.volkswagen.de/partner/de/77713.html	LongLife Mobilitätsgarantie: Autobahn mütige GmbH Volkswagen Partner Konradstraße 202 10000 Berlin Telefon (030) 912 712-0 Telefax (030) 912 712-710 partner.volkswagen.de/partner/de/77713.html

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/2020 oder bei (km-Stand): 114000	Pollenfilter am (Datum): 10/2021 oder bei (km-Stand): 157000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.3.2020	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 12816	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 3934	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
 146/6069 1 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 10559 Berlin	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/2020 oder bei (km-Stand): 127349	Q16 am (Datum): 10/2020 oder bei (km-Stand): 127349