Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE098106
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2016-12-02

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-02-20
Laufleistung	118282 km
Auftragsnummer	2020001612
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gelnhausen Im Niederfeld 2+5 63589 Linsengericht Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-04-16
Laufleistung	88858 km
Auftragsnummer	2019003897
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Gelnhausen Im Niederfeld 2+5 63589 Linsengericht Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-07-04
Laufleistung	58528 km
Auftragsnummer	2018007792
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gelnhausen Im Niederfeld 2+5 63589 Linsengericht Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.8.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 29039		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: AK 48157		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Schlüchtern Atzert & Weber GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Alte Bahnhofstraße 20 36381 Schlüchtern Telefon +49 6661 9611-0 Telefax +49 6661 9611-45 schluechtern@atzert-weber.de Betriebsnummer 143 44725 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Schlüchtern Atzert & Weber GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Alte Bahnhofstraße 20 36381 Schlüchtern Telefon +49 6661 9611-0 Telefax +49 6661 9611-45 schluechtern@atzert-weber.de Betriebsnummer 143 44725 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	Pollenfilter / erweiter. Insp. empf. am (Datum): 12/18 **oder** bei (km-Stand): 60000

Skenováno pomocí CamScanner