



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland





Fahrzeugdatenträger

1		WVG ZZZ 5N z HW361398
		AD1 48T
2		Tiguan 2.0 HLBMT
		140 KW TDI D7A
3		DFHA QAY
		LC9XL BG
4		B0A C3I G1D H85 J2D DE5 Q4H
		- 1AT 1G8 1XX 1NL 5RQ 5SL TR1
		ØBG 3S1 3U1 QG1 I8E 8GV 8ZQ
		1KU 1LA 3FJ G01 7MM
		ØY1 4UP 4X4 4F2 NØR 5MJ
		8RM 2JL E0A ØAL ØBG
		1JA L06 ØYT



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
 <p>133 / 33049 Autohaus PIPER GmbH & Co. KG 52072 Aachen</p> <p><i>11.11.2016</i></p>	 <p>133 / 33049 Autohaus PIPER GmbH & Co. KG 52072 Aachen</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.11.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 51233	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  133 / 30049 Jacobs Automobile Laurensberg GmbH & Co. KG 52072 Aachen	 LongLife-Mobilitätsgarantie: 133 / 30049 Jacobs Automobile Laurensberg GmbH & Co. KG 52072 Aachen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.11.13	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 87841	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 15231	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
www.fleischhauer.com Betriebsnummer 133 46394	www.fleischhauer.com Betriebsnummer 133 46394
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.20 oder bei (km-Stand): 117841	Pollenf. 1hr am (Datum): 11.20 oder bei (km-Stand): 120000