

KW 9K100



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----|--|--|
| 1 | WVGZZZ7PZFD013894 | CVV | | |
| 2 | 7P62RJ Touareg BMT V6TDI 193KW | | | |
| | PXP LBBR TO TDI ABA CVV | | | |
| 3 | XDA BOA CH7 G1G H2A JOP DV7 - | | | |
| | - 1AT 1GB 1MH 1NS 5RV 5SL TH1 | | | |
| | 3S1 3U4 G16 BAY 9G1 BZH | | | |
| | 2EG 1LC 7MM | | | |
| | OY1 4UP 4X4 4I2 N4M 5MA | | | |
| 4 | BRM 2JC EOA | | | |
| | OJC OYC 1BA G16 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Übergabeinspektion im Auftrag der Volkswagen AG / Autovermietgeschäft durch 06. MRZ. 2015 ATC Autotechnik-Center GmbH August-Horch-Straße 1 04519 Rackwitz Gültig für 2015/2016 am Standort Rackwitz / 1770</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} Übergabeinspektion im Auftrag der Volkswagen AG / Autovermietgeschäft durch 06. MRZ. 2015 ATC Autotechnik-Center GmbH August-Horch-Straße 1 04519 Rackwitz Gültig für 2015/2016 am Standort Rackwitz / 1770</p> |
| <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |

a) Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>19.4.16</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>26549</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: <i>590843</i> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
|  141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 087 1 / 26 33-0 | LongLife Mobilitätsgarantie:  141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 087 1 / 26 33-0 Partner des Volkswagen Konzerns |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2


| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>11.08.18</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| bei km-Stand: <i>23655</i> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: AUTOFORUM GILLE Inh. Michael Gille Potsdamer Str. 36 · 14943 Luckenwalde Tel. 03371-40 63 20 · Fax 03371-40 63 7 Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: AUTOFORUM GILLE Inh. Michael Gille Potsdamer Str. 36 · 14943 Luckenwalde Tel. 03371-40 63 20 · Fax 03371-40 63 7 Stempel des Volkswagen Partners |


| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|-----------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder | |
| am (Datum): | am (Datum): |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum: 08.04.2016 | km-Stand: 24549 |
| Bemerkungen: Aktion 46 G4 |  141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0 |
| Stempel des Fachbetriebs | |

| | |
|--|--|
| Datum: 12.12.20 | km-Stand: 7774 |
| Bemerkungen: Aktion 2343 + 2400 |  Vertragspartner 77771 Autohaus Jarski GmbH Radegaster Str. 50 a 63699 Südl. Anhalt OT Görzig Tel.: 034975 / 21 572 Fax: 034975 / 21 007 |
| Stempel des Fachbetriebs | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | |
| Stempel des Fachbetriebs | |