



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE196748 3G5 43Y	
2	PASSAT Var. HLBMT 110 kW TDI D6F	
3	DFG A SGG LR7H TT	
4	BOA F94 G1A H5R J2D DN4 VOF 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1 - 3S1 8TB Q16 I8E 8GV 8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM	



BTT-0507

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Übergabeinspektion im Auftrag der Gottfried Schultz Automobilhandels SE durch Helf Automobil-Logistik GmbH Stauderstr. 193-197 45327 Essen 11.07.17 133 18095</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>14. Juli 2017</p> <p>Volkswagen Zentrum Düsseldorf Gottfried Schultz Autor. Höherweg 85 · 40230 Düsseldorf Tel. 0211/73 78-0 · Fax 0211/73 78-108</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.11.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 58719	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: 4812326	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  124/42862 Autohaus Wolfenbüttel	LongLife-Mobilitätsgarantie:  124/42862 Autohaus Wolfenbüttel
Stempel des Fachbetriebs 38304 Wolfenbüttel	Stempel des Volkswagen Partners 38304 Wolfenbüttel
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/10 oder bei (km-Stand): 89000	SIBME AMBIGE am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.9.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 11552	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4027059	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Audi 124/42362 Autohaus Wolfenbüttel 38304 Wolfenbüttel	LongLife Mobilfunkgarantie:  Audi 124/42362 Autohaus Wolfenbüttel 38304 Wolfenbüttel
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	BREMSSFLÜSSIGKEIT
oder	
am (Datum): 9/2022	am (Datum): 9/2022
oder	
bei (km-Stand): 145000	bei (km-Stand): 145000