




Betriebsanleitung

Golf Variant, Golf GTD Variant, Golf R
Variant, Golf Alltrack

Ausgabe 11.2017







Fahrzeugdatenträger

1	VVWZZZAUZJP562188		DCYA	
2	BV5 36Z			
	BV536Z VARIANT 2,0 CLBM		110KW	
	SWU	LR7H	TW	FTDI D7F DCYA
3	XOA	B0A	45K	G1C HH7 JOV DN4 Q4H
	V1P	1AT	1G8	2ZD 1NL 5RQ 5SL TR1
	OBM	3S2	QI6	18F 8GV 8ZQ
		1KE	1ZE	- G16 7MM
		0Y1	4UP	4X3 4R4 4I2 NOR 5MB
4	8RM	2JD	EOA	OAE OBM
	1JA	L07	OYE	
				
	AUJP562188			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>18.12.2017</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   <p>142 / 35122</p> <p>Autohaus Luft GmbH Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 0 61 73 / 93 41-0 65760 Eschborn</p> </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>20.12.2017</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   <p>142 / 35122</p> <p>Autohaus Luft GmbH Rudolf-Diesel-Str. 6 Tel. 0 61 73 / 93 41-0 65760 Eschborn</p> </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-07-03
Laufleistung	29848 km
Auftragsnummer	2018007521
Durchgeführt von	AZ Berlin Tempelhof Richard-Tauber-Damm 48 12277 Berlin Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-12-18
Laufleistung	15 km
Auftragsnummer	24970
Durchgeführt von	Luft Rudolf-Diesel-Straße 6 65760 Eschborn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVVZZZAUZJP562188
Typbezeichnung	VARIANT 2,0 CLBM 110FFDID7F
Datum der Auslieferung	2017-12-21

Inspektion

Datum	2020-07-02
Laufleistung	122956 km
Auftragsnummer	2020005719
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl
Durchgeführt von	Autohaus am Bahnhof Teltow Gm Mahlower Straße 250 14513 Teltow Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Hcl.-Nr. 79901
Autohaus Bnf. Teltow
Mahlower Straße 250
14513 Teltow
Tel. Verkauf 45 71 11
Tel. Reparatur 45 71 -0
Service Partner 45 71-300

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-12
Laufleistung	92091 km
Auftragsnummer	2019009751
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwefel ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus am Bahnhof Teltow Gm Mahlower Straße 250 14513 Teltow Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 17063	Verkaufstyp BV536Z	Kennzeichen HG-GC 25	Zulassung 2017-12-21
Fahrgestellnummer WVWZZZAUZJP562188	MKB DCYA	Kilometerstand 147717	Serviceberater
Verkaufstyp VARIANT 2,0 CLBM 110FTDID7F	GKB SWU	Modelljahr 2018	Datum 21.12.2020

Ölwechsel-Service (flexibel)

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Brems Scheiben vorn und hinten: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der Probefahrt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 507 00 Füllmenge 4,7 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Intervall-Anzeige: Ölwechsel-Service (flexibel) zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geruchs- und Allergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keilrippenriemen: Zustand prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen des Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schraubenfedern und Anschlagpuffer vorn und hinten: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>