

# Serviceplan

Volkswagen Deutschland



## Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
<b>V</b> /□ Inspektion	□ / W Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / ★ Dieselkraftstofffilter
nit erweitertem Inspektionsumfang	□/\$ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Rorrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
□ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / Na Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06/03/2017	□ / Zahnriemen
	□ / Å∕Zündkerzen
bei km-Stand: 3176 9	۵/۵
Rechnungsnummer: # 8650	0/0
Service durchgeführt von:  Auci  12  VAUTO WICHERT  Stempel des Fachbetriebs 37 Hamburg	LongLife Mobilitätsgarantie:  123/50008  Stempel des Volkswagen Rartners
Ihre nächsten Service-Termine	00507 Harching
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
d Inspektion	□ / Premsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
□ /  mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / d Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / → Haldexkupplung: Öl
Corrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / d_Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / d Reparaturempfehlung	□ / t Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.11.2018	□ / d→Zahnriemen
23.447202 g	□/d⊷Zündkerzen
bei km-Stand: 94.933	to hister
Rechnungsnummer. # 796	Suly sof boller 1
Service durchgeführt von: Trompeter GmbH Volkswagen Partner	LongLife Mobilitätsgärantie: Trompeter GmbH Volkswagen Partner
Flöz-Sonnenschein-Str. 12 44536 Lünen-Brambauer Telefon 02 31 / 8 77 00 11 Stempel des/frachbetrieb/sompeter/24.db	Flöz-Sonnenschein-Str. 12 44536 Lünen-Brambauer Telefon 02 31 / 29 94 40-0 Stelfinet des Volkswagen Pårtners
Retriebs nummer 133 61212	Betriebsnummer 133 61212
Şervice-Ereignis	Zusatzarbeiten
ghach Service-Intervall-Anzeige dder am (Datum): 4.1.2019	am (Datum):
<b>oder</b> bei (km-Stand): <i>1299</i> 33	oder bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
⊠/□ Ölwechsel-Service	□ /⁄文 AdBlue®
⊠r/ □ Inspektion	y∕/ □ Bremsflüssigkeit
	□ / Dieselkraftstofffilter
	> ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
Q/ □ LongLife Motoröl verwendet	□ /) <b>x</b> Haldexkupplung: Öl
□ / ★ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / 矢 Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / X Luftfiltereinsatz
□ / 🌣 Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.08.2019	□ / X Zahnriemen
osivise darangeram am.	□ / X Zündkerzen
bei km-Stand: 126 190	NO UVV
Rechnung nummer: Autoriaus	Mo Mix Autohaus
Service du che qui properter Grabil  Volkswagen Parkner  Flöz-Sonnenschein-Str. 12  445.3 Lünen-Brambsuer  Tet von 02 31/99 94 40-0	LongtifeMebilitissatantie:H Volkswagen Partner Flöz-Sonnenschein-Str. 12 44536 Lünen-Brambauer Telefon 02 51 / 93 94 40-0
Tellufax 02 31 / 8 77 00 11 Stempel des Fachbeine (Strompeler24 de Be Lanummer 133 61212	Telefax 02 31 / 8 77 00 11 Stembel des Volkswagen Parthers Bernebsnummer 133 01212
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Anach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<b>⊘</b> /□ Ölwechsel-Service	□/ẋ️ AdBlue®
S/□ Inspektion	□/为 Bremsflüssigkeit
	□ /> Dieselkraftstofffilter
□ / À mit erweitertem Inspektionsumfang	□/໘ Getriebeöl: DSG®, ATF
Ç/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / ☐ Haldexkupplung: Öl
□ /> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	미/참 Keilrippenriemen
☑/□ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Ser Luftfiltereinsatz
□/ <b>b</b> -Reparaturempfehlung	□ / 🗽 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /文 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/5 Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.06.2020	□ / 🔯 Zahnriemen
Service durchgerum am. 772.	□ / 🗹 Zündkerzen
bej km-Stand: 154545	No Misch
Postpupsshimmer: 2/1892LL	0/%
Service durchpeführt worter Grabh	
Volkswagen Parinsr	ong ife Möblidisgaantie: Frompeter GmbH Volkswagen Partner
Flöz-Sonnenschein-Str. 12 445 J. Lünen-Brombreisc Telsfon 02 31 / 99 04 / 040 Telefux 02 31 / 8 77 00 11 Stempel des Fachbeiness ompeter 24.da	Flöz-Sonnenschein-Str. 12 44503 Lünen-Brambauer Telefon 02 31 / 93 04 40-0 Telefor 02 01 / 8 77 00 11 Stempel des Volkswagen Partners
Bellin Jammer 155 51212	Betriebsnummer 133 61212
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
□ nach Service-Intervall-Anzeige	3100
-dau	
am (Datum):	am (Datum): 06/2021
oder  06/2621  am (Datum):	am (Datum): 06/2021  oder  18 0000
bei (km-Stand): // DU DU	bei (km-Stand):

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 06/03/2017	km-Stand: 31769
Bemerkungen:  AKTION  97CH	123/500000 WICHERT 20537 Hamburg Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs