



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ	1T	Z	HW035270		
		5T1		37X		
2	TOURAN 2.0			CLBMT		
	110 KW TDI			M6F		
3	DFGA			QFZ		
	LB2Y			BG		
4						
	B0A	C1E	G0K	HS4	J2D	DN4 Q4H
	-	1AT	1G8	2ZH	1NL	5RQ 5SL TR1
	0BP	3S2	3U2	QG1	Q.16	I8E 8GV 8ZQ
	1KE	1ZA	-		G04	7MM
	0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R 5MJ
	8RM	2JP	E0A	0AL	0BP	2G5
	1JA	L09	0YE			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <i>20. 10. 2016</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">    <b>Service</b>              142 / 21235              Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH              Donaustr. 32              63452 Hanau         </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">    <b>Service</b>              142 / 21235              Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH              Donaustr. 32              63452 Hanau         </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>25.10.17</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>29977</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>Auto Singer GmbH &amp; Co. KG</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Auto Singer GmbH &amp; Co. KG</b>
Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Partner</b>	<b>Volkswagen Partner</b>
Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 info-bu@autosinger.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 info-bu@autosinger.de
Stempel des Fachhändlers 141 21806	Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 141 21806

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>10/2018</b> oder bei (km-Stand): <b>60.000</b>	<b>nach Anzeige</b> am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>23.10.18</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>58859</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <b>UVV</b>
Service durchgeführt von: <b>Auto Singer GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Partner</b> Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 Stempel des Fachbetriebs	<b>Auto Singer GmbH &amp; Co. KG</b> LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Partner</b> Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 141 21806

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>10/19</b> oder bei (km-Stand): <b>90 000</b>	nach <b>Anzeige</b> am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>10.09.2019</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>89257</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>Auto Singer GmbH &amp; Co. KG</u>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <u>Auto Singer GmbH &amp; Co. KG</u>
Service durchgeführt von: <u>Volkswagen Partner</u> Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 info-bu@autosinger.de Stempel des Fachbetriebs Reisebuchnummer 171 21806	Service durchgeführt von: <u>Volkswagen Partner</u> Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 info-bu@autosinger.de Stempel des Volkswagen Partners Reisebuchnummer 171 21806

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>09/2020</u> oder bei (km-Stand): <u>119.000</u>	<u>Bremsflüssigkeitwechsel</u> am (Datum): <u>11/2019</u> oder bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>12.11.2019</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>94 407</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> TÜV + AU
Service durchgeführt von: <i>Dexis</i> <b>Auto Singer GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Partner</b> Rudolf-Diesel-Str. 2 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 info-bu@autosinger.de www.autosinger.de	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termin	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	<i>hac! Anzeige</i>
<input type="checkbox"/> oder bei (km-Stand): .....	am (Datum): .....
	oder
	bei (km-Stand): .....



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZHW035270
Typbezeichnung	TOURAN 2.0 CLBMT 110TDI M6F
Datum der Auslieferung	2016-11-09

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-09-03
Laufleistung	112674 km
Auftragsnummer	2020003791
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von	Singer Rudolf-Diesel-Straße 2 86807 Buchloe Deutschland
------------------	--

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-10-23
Laufleistung	58859 km
Auftragsnummer	2018005510
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von	Singer Amberger Straße 62 86807 Buchloe Deutschland
------------------	--

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)

