



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 1 | WVWZZZ3C z HE202986 3G5 45Y | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PASSAT Var. HLBMT 110 kW TDI D6F | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CRL B SGG LR7H ——— OH | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>BOA</td> <td>CJ2</td> <td>G1A</td> <td>H4X</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>2PK</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>3FU</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9VC</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L14</td> <td>OYC</td> <td>G02</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table> | | BOA | CJ2 | G1A | H4X | J2D | DN4 | | - | 1AT | 1G0 | 2PK | | 5RQ | 5SL | TR1 | 3FU | 3S1 | 8TB | QI6 | | I8H | 8GV | | 9VC | | 1ZA | L14 | OYC | G02 | 7MM | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | BOA | CJ2 | G1A | H4X | J2D | DN4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1AT | 1G0 | 2PK | | 5RQ | 5SL | TR1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3FU | 3S1 | 8TB | QI6 | | I8H | 8GV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9VC | | 1ZA | L14 | OYC | G02 | 7MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BIT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p style="text-align: right;"><i>23.8.17</i></p> <p>Auto Bach GmbH Volkswagen Partner</p> <p>Urseler Straße 61 61348 Bad Homburg. Telefon +49 (0)6172 3087-0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 info-homburg@autobach.de Betriebsnummer 142 43991</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Auto Bach GmbH Volkswagen Partner</p> <p>Urseler Straße 61 61348 Bad Homburg Telefon +49 (0)6172 3087-0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 info-homburg@autobach.de Betriebsnummer 142 43991</p> <p style="text-align: right;"><i>19/11/17</i></p> |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 7.8.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 32073 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 834975 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  133/33545 AUTOHAUS JACOB FLEISCHHAUER GmbH & Co. KG 41238 MÜNCHENGLADBACH | Longlife-Mobilitätsgarantie:  133/33545 AUTOHAUS JACOB FLEISCHHAUER GmbH & Co. KG 41238 MÜNCHENGLADBACH |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihre nächsten Service-Termine | |
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8.19 oder bei (km-Stand): ~60000 | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>15.2.19</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>60739</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: <i>841856</i> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  | LongLife Mobilitätsgarantie:  |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>02.20</i> oder bei (km-Stand): <i>90000</i> | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 04.10.2019 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 89235 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: |  LongLife Mobilitätsgarantie: 183/33545 AUTOHAUS JACOB FLEISCHHAUER GmbH & Co. KG 41238 Mönchengladbach |
|  183/33545 AUTOHAUS JACOB FLEISCHHAUER GmbH & Co. KG 41238 Mönchengladbach | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihre nächsten Service-Termine | |
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |