Serviceplan
Volkswagen

Serviceplan Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE154832
3G5 45Y

2 PASSAT Var. HLBMT
110 kW TDI D6F

3 CRL B SGG
LI7F——— TO

4 B0A F94 G1A H5R J2D DN4
– 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S1 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L34 0YB G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
16.03.2017	23.03.17
124/50709 Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann H.-Nordhoff-Str. 119-123 38440 Wolfsburg	124/50709 Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann H.-Nordhoff-Str. 119-123 38440 Wolfsburg
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06.11.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30702		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: [illegible]		☐ / ☐	
Service durchgeführt von: VHG Rittersbacher GmbH Volkswagen Zentrum 45489 Pariser Straße 201 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-3202 0 Telefax 0631-3202 239 www.rittersbacher.de kontakt.vwkl@rittersbacher.de		LongLife Mobilitätsgarantie: VHG Rittersbacher GmbH Volkswagen Zentrum 45489 Pariser Straße 201 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-3202 0 Telefax 0631-3202 239 www.rittersbacher.de kontakt.vwkl@rittersbacher.de	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	
am (Datum): 11/18	am (Datum): 11/18
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.05.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 86930		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: #26988		☐ / ☒	
Service durchgeführt von: VHG Rittersbacher GmbH Volkswagen Zentrum 45489 Pariser Straße 201 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-3202 0 Telefax 0631-3202 239 www.rittersbacher.de kontakt.vwkl@rittersbacher.de Stempel des Fachbetriebs		VHG Rittersbacher GmbH Volkswagen Zentrum 45489 LongLife Mobilitätsgarantie: Pariser Straße 201 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-3202 0 Telefax 0631-3202 239 www.rittersbacher.de kontakt.vwkl@rittersbacher.de Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.19 oder bei (km-Stand): 86930	Kraftstofffilter am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): 90000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.12.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 88397		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: #37603		☒ / ☐	LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von: VHG Rittersbacher GmbH Volkswagen Zentrum 45489 Pariser Straße 201 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-3202 0 Telefax 0631-3202 239 www.rittersbacher.de kontakt.vwkl@rittersbacher.de Stempel des Fachbetriebs		VHG Rittersbacher GmbH Volkswagen Zentrum 45489 Pariser Straße 201 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-3202 0 Telefax 0631-3202 239 www.rittersbacher.de kontakt.vwkl@rittersbacher.de Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	DSG-Getriebeol
oder	
am (Datum): 12.19	am (Datum):
oder	**oder**
bei (km-Stand): 118397	bei (km-Stand): 116000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ /	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.08.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 117252		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 450789		☐ / ☒	
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

VHG Rittersbacher GmbH
Volkswagen Zentrum
45889
Pariser Straße 201
67663 Kaiserslautern
Telefon 0631-3202 0
Telefax 0631-3202 239
www.rittersbacher.de
kontakt.vwkl@rittersbacher.de

VHG Rittersbacher GmbH
Volkswagen Zentrum
45889
Pariser Straße 201
67663 Kaiserslautern
Telefon 0631-3202 0
Telefax 0631-3202 239
www.rittersbacher.de
kontakt.vwkl@rittersbacher.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	BRFL
oder	
am (Datum): 08.20	am (Datum): 03.20
oder	oder
bei (km-Stand): 147252	bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.03.2020		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 145263		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 62683		☐ / ☒	
Service durchgeführt von: VHG Rittersbacher GmbH Volkswagen Zentrum 45489 Pariser Straße 201 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-3202 0 Telefax 0631-3202 239 www.rittersbacher.de kontakt@rittersbacher.de		LongLife Mobilitätsgarantie: VHG Rittersbacher GmbH Volkswagen Zentrum 45489 Pariser Straße 201 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-3202 0 Telefax 0631-3202 239 www.rittersbacher.de kontakt@rittersbacher.de	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Pollenfilter, DSG
oder	
am (Datum): 03.21	am (Datum): 08.21
oder	oder
bei (km-Stand): 175263	bei (km-Stand): 177000

Skenováno pomocí CamScanner