



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1		WVG ZZZ	1T	z	HW110893					
2			5T1		37Y					
3		TOURAN 2.0			CLBMT					
		110 KW TDI		D6F						
		DFGA			SGG					
		LC9XL			BG					
4										
			B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H	
			-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL	TR1
			0BP	3S2	3U2	QG1		I8H	8GV	8ZH
			1KE	1ZA	-			G04	7MM	
			0Y1	4UP	4X3			4I2	N0R	5MJ
			8RM	2JP	E0A	0AL	0BP			2G5
			1JA	L09	0YE					

b. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <b>22. MAI 2017</b>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup> <b>30.6.17</b>
<p>22641 Audi Zentrum Berlin-Spandau GmbH Brunsbütteler Damm 40 12589 Berlin</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>22641 Audi Zentrum Berlin-Spandau GmbH Brunsbütteler Damm 40 12589 Berlin</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>

Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.3.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30865	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Stempelnummer: 101556	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Rostek Service GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Service Partner</b> Kreuzbreite 24 31675 Bückeburg Telefon (0 57 22) 890 10-0 Telefax (0 57 22) 890 10-19 Stempel des Fachbetriebs: <a href="mailto:Stempel@rostek.de">Stempel@rostek.de</a> Betriebsnummer 124 22335	<b>Rostek Service GmbH &amp; Co. KG</b> LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Service Partner</b> Kreuzbreite 24 31675 Bückeburg Telefon (0 57 22) 890 10-0 Telefax (0 57 22) 890 10-19 Stempel des Volkswagen Partners: <a href="mailto:Stempel@rostek.de">Stempel@rostek.de</a> Betriebsnummer 124 22335

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
bei (Datum): .....	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.10.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 64148	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rostek-Service GmbH & Co. KG Volkswagen Service Partner Kreuzbreite 24 31675 Bückeburg Telefon (0 57 22) 890 10-0 Telefax (0 57 22) 890 10-19 bueckeburg@rostek-service.net www.rostek-service.net Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 124 22335	Rostek-Service GmbH & Co. KG Volkswagen Service Partner Kreuzbreite 24 31675 Bückeburg Telefon (0 57 22) 890 10-0 Telefax (0 57 22) 890 10-19 bueckeburg@rostek-service.net www.rostek-service.net Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 124 22335

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/15 oder bei (km-Stand): 90000	..... am (Datum): 10/15 oder bei (km-Stand): 90000





Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZW110893
Typbezeichnung	TOURAN 2.0 CLBMT 110TDI D6F
Datum der Auslieferung	2017-06-30

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-10-02
Laufleistung	158949 km
Auftragsnummer	2020107369
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Rostek Service Kreuzbreite 24 31675 Bückeberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-07-12
Laufleistung	100459 km
Auftragsnummer	2019105271
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dielektrikstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Rostek Service Kreuzbreite 24 31675 Bückeberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)