



Betriebsanleitung

Passat, Passat Variant, Passat Alltrack

Ausgabe 11.2017





Fahrzeugdatenträger

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | wvwzzz3C z JE234075 | |
| | <input type="checkbox"/> | 3G5 49T | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | PASSAT Var. | HLBMT |
| | <input type="checkbox"/> | 176 kW | TDI D7A |
| 3 | <input type="checkbox"/> | CUA A | TJG |
| | <input type="checkbox"/> | LC5BL---L--- | T0 |
| 4 | <input type="checkbox"/> | - BOA CJ2 G1D H4X J2D DK9 | |
| | <input type="checkbox"/> | - 1AT 1G0 1XX | 5RQ 5SL TS3 |
| | <input type="checkbox"/> | - 3S1 8TB Q16 | I8F 8GV |
| | <input type="checkbox"/> | BRM | 1LA L08 0YF G11 7MM |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   <p>142 / 21235</p> <p>Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH</p> <p>Donaustr. 32</p> <p>63452 Hanau</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">06.07-18</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|--|

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|---|
| Datum | 2019-07-12 |
| Laufleistung | 58002 km |
| Auftragsnummer | 87844 |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von | Zeissler Friedrichthalstraße 10 63599 Biebergemünd Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|---|
| Datum | 2019-01-28 |
| Laufleistung | 29585 km |
| Auftragsnummer | 84654 |
| Durchgeführt von | Zeissler Friedrichthalstraße 10 63599 Biebergemünd Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Übergabe-Inspektion

| | |
|--|--|
| Datum | 2018-07-03 |
| Laufleistung | 1 km |
| Auftragsnummer | 2018012218 |
| Durchgeführt von | Volkswagen Automobile Frankf. GmbH Donaustraße 32 63452 Hanau Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fahrgestellnummer | VWVZZZ3CZJE234075 |
| Typbezeichnung | PASSAT Var. HLBMT 176 TDID7A |
| Datum der Auslieferung | 2018-07-16 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|---|
| Datum | 2020-11-02 |
| Laufleistung | 114948 km |
| Auftragsnummer | 2020006436 |
| Durchgeführt von | Zeissler Friedrichstalstraße 10 63599 Biebergemünd Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|---|
| Datum | 2020-02-10 |
| Laufleistung | 86546 km |
| Auftragsnummer | 91581 |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| Durchgeführt von | Zeissler Friedrichstalstraße 10 63599 Biebergemünd Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |