



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland




# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAUZHP524694	CRLB	
2	BA536X VARIANT 2,0 PGT LA9W 67	CLBMT 110KW FTDI M6F CRLB	
3	X0A B0A 41Q G0K HH7 J2D DN4 Q2J V1P 1AT 1G2 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1 OBM 3S1 QI6 I8E 8GU 8ZQ 1KE 1ZE - G16 7MM 0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N2Z 7TC		
4	8RM 2JB EOP 0AE 0BM 1JA L06 0YF	2G5	


BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>19. AUG. 2016</p> <p>1618880 VW-Sachsen GmbH KD-WERKSTATT 169 / 02275</p> <p>SF 107</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p>  <p>08. OKT. 2016</p> <p>1618880 VW-Sachsen GmbH KD-WERKSTATT 169 / 02275</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.09.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30854	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 14661	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  Stempel des Fachbetriebs Paderborn	<p>LongLife-Mobilitätsgarantie</p> <p><b>Volkswagen Zentrum</b> <b>Paderborn</b></p> <p>Karl Thiel GmbH &amp; Co. KG Detmolder Str. 73 33100 Paderborn i. (Stempel des Volkswagen Partners) Fax: 504-158</p>
Ihre nächsten Service-Termine	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09./2018 oder bei (km-Stand): 60000	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.09.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59000	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: N: 47667	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Zentrum Paderborn</b>  Karl Thiel GmbH & Co. KG Stempel des Fachbetriebs 33100 Paderborn Tel: 52 61 610 Fax: 504-158	LongLife Mobilitätsgarantie:  33100 Paderborn Stempel des Volkswagen Partners 100/10157

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09.19 oder bei (km-Stand): 89000	Luft filter, Diesel filter am (Datum): 10.19 oder bei (km-Stand): 50000

# Volkswagen Service-Nachweis

## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-19
Laufleistung	89456 km
Auftragsnummer	89456
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Dieselmotorschutzfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Thiel AZ Paderborn Detmolder Straße 73 33100 Paderborn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-09-19
Laufleistung	59000 km
Auftragsnummer	47661
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AZ Paderborn Detmolder Straße 73 33100 Paderborn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.09.20	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 116091	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: N: 39353	<input checked="" type="checkbox"/> .....
<b>Volkswagen Zentrum Paderborn</b>  Karl Thiel GmbH & Co. KG Detmolder Str. 73 33100 Paderborn Stempel des Volkswagen Partners Fax: 504-158	LongLife Mobilitätsgarantie:  33100 Paderborn Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/21 oder bei (km-Stand): 14691	Brennstoffsystem am (Datum): 09/21 oder bei (km-Stand): 176091