

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Falureng demanderen genummen, z. namzeugtyp, motorierstung, Getriebe (3: Motorkennbuchstabe, Getriebe kennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern:



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
¼ /□ Ölwechsel-Service	□ / C AdBlue®
g/□ Inspektion	☐ / Ø Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Ø Dieselkraftstofffilter
□ / > mit erweitertem Inspektionsumfang	୍ର / ଷ୍ପ୍ର Getriebeöl: DSG®, ATF
万 /□ LongLife Motoröl verwendet	□ /ৡ Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ 為 Keilrippenriemen
	□ / 🍎 Luftfiltereinsatz
□ / 🍞 Reparaturempfehlung	□/p Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / □ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/ৡ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.09.16	□ / 🕏 Zahnriemen
Service durongerum am. SD. 97. 77 0	□/ ģ Zündkerzen
bei km-Stand: 30923	o/o
Rechnungsnummer:	0/0
Service durchgeführt von: Aucti 141/45934 Seitz + Mayr GmbH+ Co. KG Stempel des Fachbefriebsthofen	Long Life Mobilitätsgarantie: 141/45934 Seitz + Mayr GmbH+ Co. KG Stempel des Volkswägen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
	am (Datum):
oder	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / K Ölwechsel-Service	□/□ AdBlue [®]
/□ Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
□ / t/ mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
☐ / tr/ mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
□ / CongLife Motoröl verwendet	□ / / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□/g Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /
Service durchgeführt am: 25 . 9. 2017	□/p/Zahnriemen □/p/Zündkerzen
bei km-Stand: 52178	Qu U.V.V
Rechnungsnummer:	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitatsgarantie:
141/45934 Seliz + Mayr	\$2 1/25934 Seitz + Mayr
GmbH+ Co. KG	GmbH+ Co. KG
Stempel des Fachbetriebs37527 Sonthofsn	Stempel des Volkswagen Partners

	The part of the transfer of the transfer of
Married Step on the control of the c	Antipological designation of the control of the con
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder .	oder
bei (km-Stand): 60.000	bei (km-Stand): 60.000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / SÖlwechsel-Service	□ / d / AdBlue®
√/ □ Inspektion	□ / À Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / b Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / t Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/Å Keilrippenriemen
	□/ Luftfiltereinsatz
□ / X Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	© → □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.03.2048	□/S Zahnriemen
bei km-Stand: 6/489	80 Bromse V H+ HA Poselot
Rechnungsnupmer: 3875354735 Service durchgament von Audi 141/45934 Seitz + Mayr GmbH+ Co. KG 87527 Sonthofen	LorgLift Majintus Audi 141/45934 Seitz + Mayr GmbH+ Co. KG
Stempel des Fachbetriebs	Stempel 875.27 Sonthofen Stempel 868 Volkswagen Partners

	Title Per and Telliford
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand)	oder bei (km-Stand): \$\igcup 0000 \left(

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□/ Silwechsel-Service	□/□ AdBlue [®]
√/ □ Inspektion	Mo Bremsflüssigkeit 5.12. 2015
□ / > mit Motorölwechsel	□ / □ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□/□ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
□ \\ □ \\ □ \\ LongLife Motoröl verwendet	□ / □ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/□ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/□ Luftfiltereinsatz
□ / ♠ Reparaturempfehlung	□ / □ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.93.2013	□/□ Zahnriemen
Service durcngerunit am: 271, 75, 200	□/□ Zündkerzen
bei km-Stand: \$0382	NO
Rechnungsnummer: 9338050843	0/0
Service durchgefühlten: Audi	LongLife Mobilitatsgerantie:
141/45934 Seitz + Mayr	141/45934
GmbH+ Co. KG 87527 Sonthofen Stempel des Fachbetriebs	Seitz + Mayr GmbH+ Co. KG Stempe desayryswagant Pattuars
2000000000	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand): Mwwys	oder bei (km-Stand):

5.17. LOUV HU/UVV I Brews H. Csedrel
Seite + Mayr GmbH + 16. KG
Illerstraße 19
87527 Sonthofen

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
D≁□ Ölwechsel-Service	□ / d√AdBlue®
□/∑ Inspektion	□ / ☑ Bremsflüssigkeit
□ / ॡ mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
□ / → mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / d Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / A Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / d Keilrippenriemen
rüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / 🎉 Reparaturempfehlung	□ / ★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
272014	□ / Sy Zahnriemen
Service durchgeführt am: 23386049	□/s Zündkerzen
bei km-Stand: 5/180	٥/٥
Rechnungsnummer: 98338057772	0/0
Service durchgeführt von:	Long-life Mobilitatisgarantie:
141/45934	141/45934 Seitz + Mayr
Seitz + Mayr Stempel des Fachhetrieb Co. KG	Stempel de Molkswagen Rartners
87527 Sonthofen Ihre nächsten Service-Termine	87527 Sonthofen
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Intervall
oder am (Datum): 03/2020 oder	am (Datum): DS/2UZD oder bei (km-Stand): Malyl
oder	oder Man Dat 0
bei (km-Stand): Muye	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Sa Ölwechsel-Service	□ /√ AdBlue®
√ Inspektion	□ / 🖟 Bremsflüssigkeit
□ /x mit Motorölwechsel	□/ ઇ Dieselkraftstofffilter
□ / R mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🙇 Getriebeöl: DSG [®] , ATF
□ /文 LongLife Motoröl verwendet	미/석 Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/★ Keilrippenriemen
▼/□ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ /1 Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung Bremsen	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch Wischer (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.03.2020	□ / Zahnriemen
Service durchgerunit am: 7/71-00- 2000	□ / á Zündkerzen
bei km-Stand: //0503	a/a
Rechnungsnummer: A 2020004222	0/0
Service Autohorium thattenstrasse GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie:
Volkswagen Partner	Autohaus Huttenstrasse GmbH
Huttenstraße 92	Volkswagen Partner
06110 Halle (Saale)	Huttenstraße 92
Telefon (03 45) 48 23 0	06110 Halle (Saale) Telefon (03 45) 48 23 0
Telefax (03 45) 48 23 299	Telefax (03 45) 48 23 299
info@autohaus-huttenstrasse.de Stempਿੰਚ ਰਿਵਾਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦ ਸ਼ਿੰਦ ਸ਼ਿ	Steinserues workstraten Pendhers
отешье дез дасиветнева 2000	Betriebsnummer 150 78638

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
tenach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	erw. Umlang, Brensfl.	
oder bei (km-Stand): 140 000	oder bei (km-Stand): 120000	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
D / □ Ölwechsel-Service	□/□ AdBlue®
□/□ Inspektion	□ / ☑ Bremsflüssigkeit
□/□/ mit Motorölwechsel	□ / □ Dieselkraftstofffilter
□ / □ / mit erweitertem Inspektionsumfang	G/ □ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ /,☑ Haldexkupplung: Öl
orrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / □ / Keilrippenriemen
□ / □ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/g/ Luftfiltereinsatz
□ / ☑ Reparaturempfehlung	□ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27,77100	□ 🗷 Zahnriemen
Convide durchigerunit ani. 27,7720	□/g/ Zündkerzen
bei km-Stand: 170519	019/
Rechnungshummer 2000 f 161	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Huttenstrasse GmbH	
Volkswagen Partner	
Huffens (1636 92 66 120 Mai e (5aule) 16 sion (13 49: 48 23 0	of the three transfer
Stempel des Fachbetriehsnstrasse de	Stempel des Volkswagen Partners
Betriebsnummer 150 78638 Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Freignis	Zusatzarbeiten
anach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
pei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / t Ölwechsel-Service	□/p AdBlue®
(Inspektion	□/☑ Bremsflüssigkeit /17/1020
the control of the c	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□/Ø Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / ☑ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/□ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ☑ Luftfiltereinsatz
□ / d Reparaturempfehlung	□ / □ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21. 5.20	Zahnriemen
Service durchgeführt am: 29. 072	□/□ Zündkerzen
bei km-Stand: 150501	0/0/
Rechnungsnummer 20015625	0/0
Service dürchgeführt von nastrasse GmbH Volkswagen Partner Huttenstraße 92 06110 Halle (Saale) Ielefon (03 45) 48 23 0	Long Life Mobilitats garantie, asso GmbH Volkswagen Ther Huttenstraße 2 06110 Hark (Sage) Telefon (16 45/48 23 0
Telefox (93 45) 48 23 29/ infe@a melaus hutter trosse de Stemper des Fachibetries 38638	Telefax (3675) 48 23 299 info@auchaus hutrenstrasse.de Betreessnummer 150 78638 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
Ofnach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):	
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 13.05. 2016	km-Stand: 14954
Bemerkungen: Ah liom 2353	Audi 1 Audi 1 Audi 5 9 3 4 Seitz + Mayr GmbH+ Co. KG 87527 Sonthofen Stempel des Fachbetriebs
Datum: 30.09/6	km-Stand: 30 923
Bemerkungen: fbfom 9101	141/3934 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 09.06.2011	km-Stand: G7667

Bemerkungen:

Audi

141/45934

Sejz + Mayr

GribH+ Co. KG

87527 Sonthofen

Stempel des Fachbetriehs