



# Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ	<b>AU</b>	z	<b>FW157455</b>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>		<b>5G1</b>		<b>3HX</b>					
2	<input type="checkbox"/>	Go1f 1,4			CLBM	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	92 KW TSI		M6F		<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>	CZCA			PRL	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	LA3X	-----		TW	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>									
	<input type="checkbox"/>		B0A	C7Q	G0K	H6L	J0T	D33	-	
	<input type="checkbox"/>		-	1AZ	1G8	2PH	1NL	5RQ	5SL	TL1
	<input type="checkbox"/>		0BM	3S0	3U1	QI6		I8D	8GU	8ZH
	<input type="checkbox"/>		1KE	1ZE	3FB			G01	7MM	
	<input type="checkbox"/>		0Y1	4UP	4X3	4R4	4I2	N2Z	5TX	
	<input type="checkbox"/>		8RM	2JB	E6C	0AD	0BM	2UA		2G7
	<input type="checkbox"/>		1JA	L03	0YD					



BTT-0507

**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup>
 <p>Volkswagen AG WoB · Halle 11 Fahrzeug-Vorbereitung</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">13. NOV. 2014</p>	 <p>Volkswagen AG WoB · Halle 11 Fahrzeug-Vorbereitung</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">15. NOV. 2014</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners



<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 04.11.16	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 30401	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 09.11.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 47413	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 110034635	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:  <b>Audi</b> Nutzfahrzeuge 150/49131 Hülsmann + Tegeler 49124 Georgsmarienhütte	LongLife Mobilitätsgarantie:  <b>Audi</b> Nutzfahrzeuge 150/49131 Hülsmann + Tegeler 49124 Georgsmarienhütte
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....