Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE091980

3G5 35Y

PASSAT Var. CLBMT

2 110 kW TDI D6F

CRL B SGG

3 LB8R——— TQ

B0A F86 G1A H3Y J2D DN4

– 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1

4 3FU 3S2 8TB QI6 I8H 8GU

8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM

BTT-0507

b. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchsta- Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

ergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
11.11.16	06.12.16
Autohaus Glinicke GmbH Ringstraße 9 · 32… Minden Telefon 05 71 / 88 87-0	Autohaus Glinicke GmbH Ringstraße 9 · 3… …den Telefon 05 71 / 88 87-0
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

e nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	Ölwechsel-Service	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	Inspektion	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.09.17		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 29489		☐ / ☐	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Betr.-Nr. 78395 Autohaus Güter e. Kfm. Weimarische Str. 140 Telefon 0361-42630 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Betr.-Nr. [illegible]5 Autohaus G[illegible] e. Kfm. Weimarische Str. 140 99098 Erfurt Telefon 0361-42630 Stempel des Volkswagen-Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.06.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 60792		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A: 12177		☐ / ☐	
Service durchgeführt von: Betr.-Nr. 78395 Autohaus Gitter e. Kfm. Weimarische Str. 140 99098 Erfurt Telefon 0361-4263 0 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Betr.-Nr. 78395 Autohaus Gitter e. Kfm. Weimarische Str. 140 99098 Erfurt Telefon 0361-4263 0 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): 06/19	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
❑ / ❑	**Ölwechsel-Service**	❑ / ❑	AdBlue®
❑ / ❑	**Inspektion**	❑ / ❑	Bremsflüssigkeit
❑ / ❑	mit Motorölwechsel	❑ / ❑	Dieselkraftstofffilter
❑ / ❑	mit erweitertem Inspektionsumfang	❑ / ❑	Getriebeöl: DSG®, ATF
❑ / ❑	LongLife Motoröl verwendet	❑ / ❑	Haldexkupplung: Öl
❑ / ❑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	❑ / ❑	Keilrippenriemen
❑ / ❑	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	❑ / ❑	Luftfiltereinsatz
❑ / ❑	Reparaturempfehlung	❑ / ❑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
❑ / ❑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	❑ / ❑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.04.20.		☒ / ❑	Zahnriemen + Wapu
bei km-Stand: 106 138		❑ / ❑	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		❑ / ❑	.....
Service durchgeführt von: Overbeck Kfz-Gesellschaft Gronauer Str. 110 48599 Gronau-Epe ☎ 0 25 45 - 25 44 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
❑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☐ / ☒	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.06.20		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 109 186		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: 133/21025 Vorkamp Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 133/21025 Vorkamp Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Brems flüssigkeit
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): 06/2022
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner