

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJJ7NE2F0063558 CKFC

5E5485 OCT COM ELE

PFL LF7Y-F6F6 HA 110KW CKFC

EDA 1D0 55J 5RQ 1KD 6FF 1AT 3FA

1N3 1NL H6L 4UP 4R4 3NU 3QB 4X3

4A3 8ZH J2D 0I6 8GV 9AK 8RM

7UG 18G 8QL 8X1 4I2 B01 7MJ 0N2

3L3 9P5 01A 7X1 9ZE 8WE 3GN

7AA 001 L05 7P4 F0A 3S2 2VA

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



15T01Z705SG

Datum der Auslieferung/Erstzulassung<sup>\*)</sup>

18 10 9 1 20 14



SKODA Partner  
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-  
verlängerung? Ja  Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung<sup>\*)</sup>

Jahre: \_\_\_\_\_ oder \_\_\_\_\_ km: \_\_\_\_\_

<sup>\*)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2016-06-14
Laufleistung	60573 km
Auftragsnummer	406549
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer Bosenheimer Str. 45a-77 55543 Bad Kreuznach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2015-06-29
Laufleistung	28167 km
Auftragsnummer	731245
Durchgeführt von	Fleischhauer Autozentrum Bosenheimer Str. 45a-77 55543 Bad Kreuznach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2014-09-16
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	718975
Durchgeführt von	Fleischhauer Autozentrum GmbH & Co. KG Bosenheimer Str. 45a-77 55543 Bad Kreuznach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE2F0063558
Typbezeichnung	OCT.COM ELE TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2014-09-16

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-10-18
Laufleistung	115058 km
Auftragsnummer	429341
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Bosenheimer Str. 45a-77 55543 Bad Kreuznach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-04-21
Laufleistung	91883 km
Auftragsnummer	421447
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Bosenheimer Str. 45a-77 55543 Bad Kreuznach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)