Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
136/2798.7 bhg Autohandels-gesellschaft mbH 73441 Bopfingen 22.7.16	136/2798.7 bhg Autohandels-gesellschaft mbH 73441 Bopfingen 20-09.2016
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.07.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 29849		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 48920 SCHERER 5512OMAINZ Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 48920 SCHERER 5512OMAINZ Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.05.2019		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 52088		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 17402000 7		☒ / ☐	U.V.V. / 3 Wischer
Service durchgeführt von: 136/2798.7 bhg Autohandelsgesellschaft mbH 73441 Bopfingen Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 136/2798.7 bhg Autohandelsgesellschaft mbH 73441 Bopfingen Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 05/2019 **oder** bei (km-Stand): 82000	Zuf: / Bremsf. am (Datum): 09/2019 **oder** bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	Ölwechsel-Service	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	Inspektion	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☐ / ☑	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.04.19		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 78537		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1515565		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: AUDI 142/20875 CREUSEN-SCHERER GmbH & Co.KG 55232 Alzey		LongLife Mobilitätsgarantie AUDI 142/20875 CREUSEN-SCHERER GmbH & Co.KG 55232 Alzey	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Vorbesitzers / Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	nach Anzeige
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE019933
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2016-09-20

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-12-11
Laufleistung	137074 km
Auftragsnummer	602496-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Creusen+Scherer Albiger Straße 4 55232 Alzey Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-12-23
Laufleistung	115695 km
Auftragsnummer	580076-00
-Ölwanne ölfeucht	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl
Durchgeführt von	Creusen+Scherer Albiger Straße 4 55232 Alzey Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)