



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z HE189117	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 45Y	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. HLBMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	110 kW TDI D6F	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	CRL B	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LA7W	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	- B0A F94 G1A H5R J2D DN4	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	1AT 1G0 2ZD 5RQ 5SL TR1	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3FU 3S1 8TB QI6 I8H 8GU	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	9VC 1ZA L35 0YC G01 7MM	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

04.12



Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>



Stempel des Volkswagen Partners

24.12

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>23.11.18</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>31699</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  <b>7</b> Hdl.-Nr. 77 089 Autohaus An der Aue GmbH Kasseler Str. 45-47 39074 Mühlhausen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Hdl.-Nr. 77 089 Autohaus An der Aue GmbH Kasseler Str. 45-47 Stempel des Volkswagen Partners 39074 Mühlhausen
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>11/19</b> oder bei (km-Stand): <b>60000</b>	<b>Inspedition</b> am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>23.08.19</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>60667</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>7</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <b>7</b>
Service durchgeführt von:  Hdl.-Nr. 77 089 Autohaus An der Aue GmbH Kasseler Str. 45-47 D-10323 Berlin 48 500 99974 Mühlhausen Stempel des Fachbetriebs	 LongLife Mobilitätsgarantie: Hdl.-Nr. 77 089 Autohaus An der Aue GmbH Kasseler Str. 45-47 ☎ (0 36 01) 48 500 99974 Mühlhausen Stempel des Volkswagen Partners

## Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>08/20</b> oder bei (km-Stand): <b>90000</b>	<b>Inspektion</b> am (Datum): <b>08/20</b> oder bei (km-Stand): <b>90000</b>



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE189117
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-04-27

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-09
Laufleistung	91711 km
Auftragsnummer	41359
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschutzfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	An der Aue Kasseler Straße 45 - 47 99974 Mühlhausen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)