



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger


[illegible]

Abb. 1 1: Fahrzeug- oder Übertragungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Antriebsart; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Scherer GmbH & Co. KG, Homburg Saarbrücker Straße 120 · 66424 Homburg scherer-gruppe.de	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} Scherer GmbH & Co. KG, Homburg Saarbrücker Straße 120 · 66424 Homburg scherer-gruppe.de
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners


a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☒ Dieselmotorschutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.6.17	☒ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 51149	☒ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / ☒
Service durchgeführt von:  141/50903 Auto-Bierschneider GmbH 91781 Weißenburg Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  141/50903 Auto-Bierschneider GmbH 91781 Weißenburg Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Staub- u. Pollenfilter am (Datum): 2/2018 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Halbkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.12.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 67396	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 524074378	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  141/50903 Auto-Bierschneider GmbH 91781 Weißenburg Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  141/50903 Auto-Bierschneider GmbH 91781 Weißenburg Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.07.18	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 92811	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 534009624	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  141/74373 Auto-Bierschneider GmbH Stempel des Fachbetriebs 91757 Treuchlingen	LongLife-Mobilitätsgarantie:  141/74373 Auto-Bierschneider GmbH Partners Stempel des Fachbetriebs 91757 Treuchlingen
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	BFS-Wechsel am (Datum): 02/20 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>11.01.2020</u>	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: <u>123425</u>	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>534011416</u>	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 <u>141/74373</u> Auto-Bierschneider GmbH Stempel des Zulieferers 91757 Treuchtlingen	 <u>141/74373</u> Auto-Bierschneider GmbH Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>11/2020</u> oder bei (km-Stand): <u>153500</u>	<u>Bremsflüssigkeit</u> am (Datum): <u>11/2020</u> oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.07.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 154449	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitäts-Garantie:
 141/74373 Auto-Bierschneider GmbH 91757 Treuchtlingen	 141/74373 Auto-Bierschneider GmbH 91757 Treuchtlingen

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/2020 oder bei (km-Stand): 185000	Kraftstoff / Luftfilter / DSG Getriebeöl am (Datum): 7/2020 oder bei (km-Stand): 180000

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06.07.2020	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 183533	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 534017268	☒
Service durchgeführt von:	 LongLife Mobilitätsgarantie: 141/74373 Auto-Bierschneider GmbH 91757 Treuchtlingen
 141/74373 Auto-Bierschneider GmbH 91757 Treuchtlingen	Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/2021 oder bei (km-Stand): 213000	Zahnriemen am (Datum): 7/2021 oder bei (km-Stand): 213000