



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland

Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ7N	z FV038495	
2	7N1	38Y	
3	SHARAN	CLEMT	
4	130KW	CRD6F	
5	CFG	PQV	
6	LEBR	L---	50
7	BOA	F18	G1A HMB JAE DE2
8	1AT	1G0	2FQ 5RQ 5SL
9	BS1	3U4	Q16 8AY 8GV
10	ILW	3FU	7MJ
11	4UP	4X4	412 N2Z 7TZ
12	BRM	2JC	E6C
13	1M6	ABC	8IM USA 1N3 3PD 4A3 8N3

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkenbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 27.04.2015	Datum der Auslieferung/Erstzulassung ^{a)} 27.04.2015
 136/51152 Feser-Biemann GmbH 91058 Erlangen	FESER biemann Feser-Biemann GmbH Felix-Klein-Str. 76 · 91058 Erlangen Telefon: 09131/6 86-0 · Fax 6 86-92 www.feser-biemann.de
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| - CC | - Golf Sportsvan | - Sharan |
| - Eos | - Golf Variant | - The Beetle |
| - Golf | - Jetta | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat | - Tiguan |
| - Golf GTD | - Passat Variant | - Touareg |
| - Golf GTE | - Polo | - Touran |
| - Golf GTI | - Scirocco | - up! |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

i Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

BITTE BEACHTEN!

Großkundenauto

GA-Vertragsnummer

0	1	6	4	0	/	0
---	---	---	---	---	---	---

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03.2018 oder bei (km-Stand): 60000	Inspektion am (Datum): 03.2018 oder bei (km-Stand): 60000

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	☐ Kratzer	☐ Beule/Delle	☐ Korrosion	☐ Steinschlag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschleif
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Long-Life Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.11.16	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 57885	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 59507	☐
Service durchgeführt von:  143/20565 Auto Wörmsen 91315 Höchstadt	Long-Life Mobilitätsgarantie:  143/20565 Auto Wörmsen 91315 Höchstadt
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☐ AdBlue®	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselmotorschleiföl	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Haldekupplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☒ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturenempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	12.7.2017	☒ Zahnriemen	
bei km-Stand:	86 586	☒ Zündkerzen	
Reparaturnummer:	66013	☐	
Service durchgeführt von:		☐	
143 / 20565 Auto Wörmsen 91315 Höchstadt		LongLife Mobilitätsgarantie: 143 / 20565 Auto Wörmsen 91315 Höchstadt	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	
Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.6.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 160.519	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 74264	☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	oder
am (Datum): 6.1.2023	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 17600	bei (km-Stand):

3G0012701SB

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	