Serviceplan
Volkswagen
Serviceplan Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3CZHP018651 CRLB

3G535Y

2 3G535Y PASSAT Var. CLBMT 110 KW
QMM LI7F TO TDI D6F CRLB

3 X0A B0A F86 G1A H3Y J2D DN4 Q2J
V0A 1AT 1G2 1XX 5RQ 5SL TR1
— 3S2 8T8 QI6 I8E 8GU
1ZA L34 0YC G01 7MM

4 1JA

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
Audi 124 / 39535 Auto Weber GmbH & Co. KG Industriestr. 29 59229 Ahlen ☎ 02382/9890-0 23.12.2016	Audi 124 / 39535 Auto Weber GmbH & Co. KG Industriestr. 29 59229 Ahlen ☎ 02382/9890-0 27.01.2017
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.10.2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 31083		☐ / ☐	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Nutzfahrzeuge 49140 AUTO-KRAUSE GmbH 49219 Glandorf

Nutzfahrzeuge 49140 AUTO-KRAUSE GmbH 49219 Glandorf

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.2018 oder bei (km-Stand): 60 000	Insp. am (Datum): 10.2018 oder bei (km-Stand): 60 000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☒ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15. 6. 2018		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 62317		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: Haftr. 2386		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs			LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Nutzfahrzeuge 49140 AUTO-KRAUSE GmbH 49219 Glandorf

Nutzfahrzeuge 49140 AUTO-KRAUSE GmbH 49219 Glandorf

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Insp.
oder	
am (Datum): 6.2019	am (Datum): 6.2019
oder	**oder**
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand): 120000

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-02-05
Laufleistung	91533 km
Auftragsnummer	2019000515
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Krause Iburger Straße 6 49219 Glandorf Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP018651
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-01-27

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-09-18
Laufleistung	155768 km
Auftragsnummer	2020003811
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Krause Iburger Straße 6 49219 Glandorf Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-08-30
Laufleistung	121429 km
Auftragsnummer	2019003471
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Krause Iburger Straße 6 49219 Glandorf Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner