

Komplettnachweis

| Fahrzeugdaten | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----|
| Fahrgestellnummer | TMBLJ9NP2H7519395 | |
| Typbezeichnung | | |
| Datum der Auslieferung | SUP.COM GrtL&K TD140/2.0A6A | |
| | 2017-03-01 | |
| Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) | | |
| Datum | 2020.00.00 | |
| Laufleistung | 2020-09-10 | |
| Auftragsnummer | 75436 km | - V |
| Mobinummer 1/3.873.257 | 2020120793 | 1 |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | | |
| | ✓ Schiebedach | |
| | ✓ Wasserablauf | |
| | ✓ Bremsflüssigkeits Service | |
| | ✓ Õl f Allradkupplung | |
| Durchgeführt von | Elbtor mobile Altona GmbH | × |
| | Griegstraße 69 | |
| | 22763 Hamburg | |
| | Deutschland | |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja | |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) | |
| nspektion mit Ölwechsel (flexibel) | <u> </u> | |
| Datum | 2018-08-09 | |
| Laufieistung | 30853 km | |
| Auftragsnummer . | 2018606102 | |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | ✓ Wasserablauf | |
| | ✓ Reduktionsmittel | |
| Durchgeführt von | Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG | |
| | Griegstraße 69 | |
| | 22763 Hamburg | |
| | Deutschland | |
| Autorisierter SKODA Service-Partner | Ja | |
| Autonsierter | Ja (bis Anzeige Service) | |

nerheitscode: N°bGnhw9XbhG745b-EEoVGAEnVvZstVMgdj/W75Tjd4Q6kB0Fq0NjwYonFHA/7Pm DE401670 2020-09-10 09:10 (+2.0)

Seite 1 von 2



| jbergabe-Inspektion | | SKUDA |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Datum | 2017-03-02 | |
| Laufleistung | 15 km | |
| Auftragsnummer | 2017105269 | |
| Durchgeführt von | Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG | |
| | Friedrich-Ebert-Damm 11 | |
| | 22047 Hamburg | |
| | Deutschland | |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja | |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) | |