



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ9NP9J7528057
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD140/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-10-23

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-11-18
Laufleistung	146584 km
Auftragsnummer	2020809997
MOBI: 1/4.001.103 MOBI	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Moll Ikarusstraße 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-02-14
Laufleistung	117510 km
Auftragsnummer	2020800601
MOBI: 1/3.509.048	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schieberdach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Moll Ikarusstraße 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-31
Laufleistung	86790 km
Auftragsnummer	2019803944
Mobi. Nr: 1/3.070.703	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Moll Ikarusstraße 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-11-12
Laufleistung	58375 km
Auftragsnummer	2018807429
Mobi-Nr.: 1/2.807.132	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schieberdach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AH Adelbert Moll GmbH & Co.KG Ikarusstrasse 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



SKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-05-04
Laufleistung	29154 km
Auftragsnummer	2018801966
Mobi-Nr.: 1/2.523.377	
Durchgeführt von	AH Adelbert Moll GmbH & Co.KG Ikarusstrasse 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-10-16
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	528057
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)