



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

1	2	V	25	2	2	3	C	2	G	E	0	7	4	8	5	5
2	3	6	5	3	5	Y										
3																
4																

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingecklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die

richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern, Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

2	3	H	4	4	F											
2	0	U	2	T	V											
0	N	H	2	5	8	1										
7	R	E														
7	R	N	C													

[611.090/]

[611.090/]

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

kaufmann.
Autohaus Kaufmann GmbH
Rheingaustr. 130, 65719 Hofheim
Tel. 06192 / 2075-0, Fax 36919

10/11

6.10.15

Stempel des Volkswagen Partners

Autobauschule für den Beruf
Autobauschule für den Beruf
Autobauschule für den Beruf
Autobauschule für den Beruf

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeld: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
Service durchgeführt am:	10/04/16	
bei km-Stand:	28 683	
Rechnungsnummer:	8000000370	
Service durchgeführt	 20891 Auto & Service PIA GmbH Penzberg <small>Stempel des Fachbetriebs</small>	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):	




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel: <i>Hoffnungsträger 101n</i>		
 20891 Auto & Service PIA GmbH Penzberg <small>Stempel des Volkswagen Partners</small>		
 20891 Auto & Service PIA GmbH Penzberg <small>Stempel des Fachbetriebs</small>		
 20891 Auto & Service PIA GmbH Penzberg <small>Stempel des Fachbetriebs</small>		
 20891 Auto & Service PIA GmbH Penzberg <small>Stempel des Fachbetriebs</small>		
 20891 Auto & Service PIA GmbH Penzberg <small>Stempel des Fachbetriebs</small>		
 20891 Auto & Service PIA GmbH Penzberg <small>Stempel des Fachbetriebs</small>		
 20891 Auto & Service PIA GmbH Penzberg <small>Stempel des Fachbetriebs</small>		

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel/Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöli: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterreinsatz
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Öl / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:

23.11.16

59484

85071023674


20891

Auto & Service

PIA GmbH

82377 Penzberg

Stempel des Fachbetriebs



Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): ... 11/17

oder

bei (km-Stand): ... 90.000

bei (km-Stand): ...




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer

Beule/Delle

Korrosion

Steinschlag

Rost

Schraubenspuren

Risse

Schweißnaht

Rostlöcher

Rostflecken

Rostlöcher

Rostflecken

Rostlöcher

Rostflecken

Rostlöcher

Rostflecken

Rostlöcher

Rostflecken

Rostlöcher



Rostflecken

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Keilrippentriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am: 31.07.2012	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
bei km-Stand: 88089	<input type="checkbox"/> Zahniemen	
Rechnungsnummer: 85071029040	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>	



BTI-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nein:
Beschreibung der Mängel:	 	
<input type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion
<input type="checkbox"/> △ Steinschlag		

3G0012701SC

▼


Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder
am (Datum):	oder
oder
bei (km-Stand):	Stempel des Fachbetriebs

▼

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechselseit von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
	<input type="checkbox"/>	
bei km-Stand:	101452	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>	
Schulungserfolg (Ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Autohaus Pfender GmbH Volkswagen Service	
 Landauer Straße 66 76855 Annweiler am Trifels Telefon +49 6316/9643-0 Telefax +49 6346 9643-20 info@autohaus-pfender.com Betriebshofstrasse 10 76855 Annweiler am Trifels Tel. 0631/9233873 Unterschrift: 		
St. nach OJFZ-Buchhaltung		



BT7-0449

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kraizer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
/ nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

3G0012701SC

▼

Stempel des Fachbetriebs