




Serviceplan

PKW
Serviceplan Deutschland



Serviceplan:
PKW
Stand: 10.03.2014
Deutsch: 05.2014
Artikel-Nr.: 151.5D3.PKW.00



1515D3PKW00

4.04.2014

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WVWZZ3C35X007429		
2	PASSAT Var.	CLBMT	
3	130 kW	M6F	
4	CFG C	PDT	NE
	LC9X-----		

BOA C4X GOK HJ7 J2D DE2
 - 1AT 1GB 2ZM 5RQ 5SL TL4
 - 3S1 8TC Q16 BAY 8GV
 BRM 1ZM L03 OYD G15 7MJ

BTT-6507

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeuggtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 16. Juni 2014 **Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**^{a)} 23. Juni 2014



Volkswagen AG
EMDEN
Fahrzeug-Vorbereitung

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** in Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

HINWEIS
i Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teilverfügbarkeit entstehen.

WARNUNG
i Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

• Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.

• Betriebsanleitung beachten.

151-5D3.PKW.00

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



1515D3PKW/00

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebefl.: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>25.03.15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie.  13346671 Bautz & Klinkhammer 50354 Münster Stempel des Fachberaters
Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder <i>03/17</i>	<i>Cess.</i> am (Datum): <i>03/17</i> oder <i>60000</i> bei (km-Stand): <i>60000</i>




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✗ Kratzer 
- Beule/Delle 
- △ Steinschlag 

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:


Stempel des Fachbetriebs

151.5D3.PKW.00

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getrieböl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: bei km-Stand:	22.16 60642
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Longlife Mobilitätsgarantie: MobilitätsGarantie bis Betrieb: 133/46671
Service durchgeführt von:	 133/46671 Bautz & Klinkhammer 50354 Hürth
Stempel des Fachbetriebs	
Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	



Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: bei km-Stand:	<i>10.11.16</i> <i>89407</i>
Rechnungsnummer:	<i>695 260</i>
Service durchgeführt von:	 Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service Betreib: <i>133/46671</i>
Stempel des Volkswagen Partners	 50 Jahre Fertigung Bautz & Kühnhammer Stempel des Fachbetriebs
Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	<i>TÜV All-Inspektion</i> nach Service-Intervall-Anzeige oder <i>6/17</i> am (Datum): oder <i>12/2017</i> bei (km-Stand): Stempel des Fachbetriebs



Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremstflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekfistofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®/ATF	<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Ö
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: bei km-Stand:	31.08.2018 128.288	Rechnungsnummer: Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service Betrieb: 133/46671
		A: 7865 □/□ Rechnungsnummer: A: 7865 Service durchgeführt von:	Stempel des Volkswagen Partners
133/46671 Bauz & Klinkhammer Stempel des Fahrzeughüters			
Ihr nächster Service-Termin		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/2018 am (Datum): oder bei (km-Stand): 151.000




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

- Mängel festgestellt?
- Ja:
- Nein:

Beschreibung der Mängel:

151.5D3.PKW.00

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>25.07.10</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>151948</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer: Service durchgeführt von: 	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	LongLife Mobilitätsgarantie: Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service Betrieb: 133/46671

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

133/46671
Benz & Klinthammer
50354 Hüth

Stempel des Fachbetriebs

LongLife Mobilitätsgarantie:

**Mobilitätsgarantie
bis zum nächsten Service
Betrieb:
133/46671**

Stempel des Volkswagen Partners

Service durchgeführt von:

133/46671
Benz & Klinthammer
50354 Hüth

Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	am (Datum): <i>07.09.</i>
oder	bei (km-Stand): <i>151948</i>

Stempel des Fachbetriebs




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nein:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:			

151.5D3,PKW,00