

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



ırzeugdatenträger

1	WVWZZZZ3C z HE151960 3G5 35Y PASSAT Var. CLBMT	
3	110 kW TDI D6F CRL B SGG LR7H———— T0	
4	BOA F86 G1A H3Y J2D DN4 - 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1 - 3S2 8TB Q16 18E 8GU 8RM 1ZA L34 0YB G01 7MM	

gabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}		
ihn Automobile GmbH + Co. KG ikswagen Pariser	Hohn Automobile GmbH + Co. KG Volkswagen Partner		
nacher Straße 59 i34 Ludwigsburg eton (071A1) 2250-0 lefax (071A1) 2250-15 v-ludwigsburg@hahn-automobile.de airiebniummer 186 52000 27.04.77	Teinacher Straße 59 71634 Ludwigsburg Telefon (07141) 2250-0 Telefax (07141) 2250-15 vw-ludwigsburg@hahn-automobile.de Beiriobsnummer 136 52027		
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners		

e nachdem, was zuerst eintritt.

^{1:} Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstaetriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

NO COLUMN DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PA			The state of the state of	1000000
Serv	100			
		V 12 1 0		100
				Name and Address of the Owner, where

Ja / Neir	ı. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	ı. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
X0	Ölwechsel-Service	۵/۵	AdBlue [®]
0/0	Inspektion	0/0	Bremsflüssigkeit
0/0	mit Motorölwechsel	0/0	Dieselkraftstofffilter
ם/ם	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/0	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
1/0	LongLife Motoröl verwendet	0/0	Haldexkupplung: Öl
1/0	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/0	Keilrippenriemen
0/0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/0	Luftfiltereinsatz
ם/ם	Reparaturempfehlung	0/0	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
۵/۵	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	o/o	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 24/11/17	a /a	Zahnriemen
bei km-S	tand: 30183	۵/۵	Zündkerzen
Rechnun	gsnummer:	۵/۵	tour samé
			ැத்ற arateur agréé LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs		:2470	Automobiles 177 Bvd Jean-Jaurès SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 477 G0 21 83 - Fax 04 77 90 18 78 Stempel des Volkswagen Pertners
Ihre näch	sten Service-Termine		
Sgrvice-Ereignis		Zusatzar	beiten
Anach Service-Intervall-Anzeige			
am (Datum): 4.1.1)		am (Datu	ım):
oder		oder	
oder am (Datum): 11.1		bei (km-	Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
۵/۵	Ölwechsel-Service	п/ф	AdBlue [®]	
۵/۵	Inspektion	п/ф	Bremsflüssigkeit	
۵/۵	mit Motorölwechsel	d 10	Dieselkraftstofffilter	
ם/ם	mit erweitertem Inspektionsumfang	a/\$	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
۵/۵	LongLife Motoröl verwendet	_\d	Haldexkupplung: Öl	
۵/۵	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/0	Keilrippenriemen	
ם/ם	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	φıα	Luftfiltereinsatz	
ם/ם	Reparaturempfehlung	0/0	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
ם/ם	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	٥/٥	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service	durchgeführt am: 23/11/2018	۵/۵	Zahnriemen	
bei km-	Stand: 95 905	٥/٥	Zündkerzen	
Rechnu	ngsnummer:	0/0	······(\$\forall \)	
Service	durchgeführt von:		LongLife Mobilitage antie:	
Stempe	l des Fachbetriebs	1	G Automobiles 177 Bvd Jean-Jaurès SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT Stempel des Volkswagen gerteers	
thre não	chsten Service-Termine		\$160 to 600 1300 0028	
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten		
□ nach Service-Intervall-Anzeige				
oder				
am (Datum):A.A12020		am (Datum):		
oder bei (km-Stand):1.26		oder		
bei (km-Stand):1.26		bei (km-Stand):		

	- Duschaoführt wurde	Ja / No	in. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Ja / Nei	n. Durchgeführt wurde:	307140		
0/0	Ölwechsel-Service	0/0	AdBlue [®]	
Xo	Inspektion	0/0	Bremsflüssigkeit	
0/0	mit Motorölwechsel	0/0	Dieselkraftstofffilter	
۵/۵	mit erweitertem Inspektionsumfang		Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
χo	LongLife Motoröl verwendet	0/0	Haldexkupplung: Öl	
۵/۵	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/0	Keilrippenriemen	
ם/ם	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/0	Luftfiltereinsatz	
ם/ם	Reparaturempfehlung	0/0	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
ם/ם	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X-	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 10/9/19		0/0	Zahnriemen	
bei km-Stand: 127701		0/0	Zündkerzen	
Rechnun	gsnummer:	0/0	Réparateur agréé	
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs		42	LongLife Mobilitätsgarantie: JLG Automobiles 177 Bvd Jean-Jaurès 170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBER él. 04 77 90 21 83 - Fax 04 77 90 18 78	
The state of the s			Stempel des Volkswagen Partners	
nre nach	sten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten		
oder oder Se	ervice-Intervall-Anzeige			
oder		am (Datum):		
		oder		
The second secon		bei (km-	Stand):	

Servic	e-Nachweis 4	eligi Simoniali esperante la		
la / Neir	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Neir	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
=/p	Ölwechsel-Service	0/4	AdBlue®	
z/10	Inspektion	Z /0	Bremsflüssigkeit lequel de f	
2/0	mit Motorölwechsel	0/4	Dieselkraftstofffilter	
□/∳	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/9	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
610	LongLife Motoröl verwendet	0/fi	Haldexkupplung: Öl	
0/4	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	- / f	Keilrippenriemen	
۵/۵	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	- / -	Luftfiltereinsatz	
۵/۵	Reparaturempfehlung	- / /	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
۵/۵	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	- / /	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service	durchgeführt am: 2010+ Lob	0/þ	Zahnriemen	
bei km-	-Stand: 15833	-/ 4	Zündkerzen (Y)	
Rechnu	ngsnummer:	0/6	Réparateur agréé	
	durchgeführt von: el des Fachbetriebs	42 T	Joroffe Automobiles 177 Bvd Jean-Jaurès 2170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT él. 04 77 90 21 83 - Fax 04 77 90 18 78 SIRET 393 052 733 00028 Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nä	chsten Service-Termine	ME - MANAGEMENT		
Service	-Ereignis	Zusata	zarbeiten	
	Service-Intervall-Anzeige			
oder				
am (Da	itum): 0.4(.2d2	am (Datum):		
oder				
boi #	n-Stand): 188.000	oder		
nei (KU	n-Stand): 1.0.0.0	hai (km-Stand):		