







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2017-11-10

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Potvrzení kompletní
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE227990	2020-10-09	163905 km	<input type="checkbox"/>
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE227990	2020-03-10	133039 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE227990	2019-08-09	101469 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE227990	2019-01-21	68075 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE227990	2018-06-22	33585 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE355480	2017-11-20	0 km	

Tisk

[Potvrzení servisních úkonů \(tabulky údržby\)](#) [Záruka Prorezivění](#) [Záznam dílny](#)**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**[Vytvoření tabulky údržby](#)