



ŠKODA

## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE1J0136363
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.OA6F
Datum der Auslieferung	2017-09-11

### Zusatzarbeiten

Datum	2020-11-03
Laufleistung	136091 km
Auftragsnummer	143921
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Hackerott GmbH&Co.KG Mühlenfeld 5 30853 Langenhagen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Eintragung der Werkstatt

Datum	2020-11-03
Laufleistung	136091 km
Servicemaßnahme 23AX durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus Hackerott GmbH&Co.KG Mühlenfeld 5 30853 Langenhagen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja



ŠKODA

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-02-21
Laufleistung	117710 km
Auftragsnummer	128189
<b>Wertmarke Mobilitätsgarantie 1/3.523.539</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Hackerott GmbH&Co.KG Mühlenfeld 5 30853 Langenhagen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Garantie gegen Durchrostung nach Karosseriereparatur

Datum	2020-01-14
Laufleistung	111766 km
Auftragsnummer	125473
Die bei uns durchgeführte Karosseriereparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von ŠKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.	
Durchgeführt von	Autohaus Hackerott GmbH&Co.KG Mühlenfeld 5 30853 Langenhagen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-19
Laufleistung	89007 km
Auftragsnummer	115193
<b>MOBI.: 1/3:143:862</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Hackerott GmbH&Co.KG Mühlenfeld 5 30853 Langenhagen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-02-08
Laufleistung	61325 km
Auftragsnummer	105171
Siegelnummer Mobilitätsgarantie: 1/2.930.052	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Hackerott GmbH&Co.KG Mühlenfeld 5 30853 Langenhagen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-15
Laufleistung	31399 km
Auftragsnummer	091019
Wertmarke Mobilitätsgarantie 1/2.490.783	
Durchgeführt von	Autohaus Hackerott GmbH&Co.KG Mühlenfeld 5 30853 Langenhagen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-04-06
Laufleistung	24452 km
Aktion 91R2 durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus Hackerott GmbH&Co.KG Mühlenfeld 5 30853 Langenhagen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja