



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



Service-Nachweis 2

| | |
|--|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotortofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöli: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 17.11.2016 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 60336 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|   Autocenter Burgenland GmbH Am Hohen Stein 21 - 06618 Naumburg Gewerbegebiet Schönburg - Tel. 03445 / 23 37 60 Betriebsnummer 146 203 67 Stempel des Fachbetriebs |   Autocenter Burgenland GmbH Am Hohen Stein 21 - 06618 Naumburg Gewerbegebiet Schönburg - Tel. 03445 / 23 37 60 Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--|-----------------------|
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| Service-Ereignis | |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | am (Datum): |
| oder | oder |
| am (Datum): 11.12.16 | bei (km-Stand): |
| oder | |
| bei (km-Stand): max 90000 | |

Dokumentation der Karosserieprüfung






Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input type="checkbox"/> | Nein: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|   Autocenter Burgenland GmbH Nutzfahrzeug Service Am Hohen Stein 21 - 06618 Naumburg Gewerbegebiet Schönburg - Tel. 03445 / 23 37 60 Betriebsnummer 146 203 67 | | |
| Stempel des Fachbetriebs | | |

