

# BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA SUPERB



ŠKODA





SKODA

---

**Übergabe-Inspektion**

---

Datum	2019-02-26
Laufleistung	9 km
Auftragsnummer	2019001004
Durchgeführt von	Koch Automobile GmbH Aschenhausweg 5 74523 Schwäbisch Hall Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeile Service)

---

**Garantie gegen Durchrostung nach Karosseriereparatur**

Datum	2020-08-06
Laufleistung	77728 km
Auftragsnummer	79592
Die bei uns durchgeführte Karosseriereparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von ŠKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.	
Durchgeführt von	Autohaus Müller KG Reichenbacher Str.158a 08056 Zwickau am Flugplatz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-02-03
Laufleistung	57838 km
Auftragsnummer	70162
Mobi Nr.: 1/3.493.528	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Müller KG Reichenbacher Str.158a 08056 Zwickau am Flugplatz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-08-16
Laufleistung	29564 km
Auftragsnummer	60893
Mobi-Nummer: 1/3.211.707	
Durchgeführt von	Autohaus Müller KG Reichenbacher Str.158a 08056 Zwickau am Flugplatz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLJ7NP6K7054227
Typbezeichnung	SUP.COM GrtAMB TD140/2.0A7A
Datum der Auslieferung	2019-02-28

### Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2020-11-20
Laufleistung	99756 km
Auftragsnummer	87514
Durchgeführt von	Autohaus Müller KG Reichenbacher Str.158a 08056 Zwickau am Flugplatz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-09-08
Laufleistung	84528 km
Auftragsnummer	82229
<b>Mobi-Nr.: 1/3.887.370</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenölfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Müller KG Reichenbacher Str.158a 08056 Zwickau am Flugplatz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)