



# Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3CZGP018200	DFCA	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	3G548Y		
	<input type="checkbox"/>	3G548Y PASSAT Var.	HLBMT 140 KW	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	QMN LB7W	TDI D6F DFCA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	X0A B0A F94 G1A H4H	J0B DE5 Q4H	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	VOA 1AT 1G0 2ZD	5RQ 5SL TR1	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	1JA		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  <i>17. 12. 15</i></p> <p><b>Autohaus Brass          Vertriebs GmbH &amp; Co.KG          Volkswagen Partner</b>          Paul-Ehrlich-Straße          63128 Dietzenbach          Telefon +49 6074 8010          Telefax +49 6074 801137          info.dietzenbach@brass-gruppe.de          Betriebsnummer 142 21246</p> <p style="text-align: right;">R</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>  <i>18. 12. 15</i></p> <p><b>Autohaus Brass          Vertriebs GmbH &amp; Co.KG          Volkswagen Partner</b>          Paul-Ehrlich-Straße          63128 Dietzenbach          Telefon +49 6074 8010          Telefax +49 6074 801137          info.dietzenbach@brass-gruppe.de          Betriebsnummer 142 21246</p> <p style="text-align: right;">R</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>13.01.17</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>29663</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>089103</i>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: 	LongLife Garantie: 
<b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi 25267 Stempel des Fachbetriebs <i>72-M. Frik</i>	<b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi 25267 Stempel des Volkswagen Partners <i>72-M. Frik</i>



Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>01/18</i> oder bei (km-Stand): <i>60.000</i>	<i>Pollenfilter</i> ..... am (Datum): ..... <i>12/17</i> oder bei (km-Stand): ..... <i>60000</i>

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19/11/18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 58340	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 62738	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: 	<input type="checkbox"/> .....
<b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi 25267 72 - M. Drochner	LongLife Motorölgarantie  <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi 25267 Stempel des Fachbetriebs



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): 12/18 oder 90.000 bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 3



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>07.01.2019</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>91611</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Motoröl
 <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi Stempel des Fachbetriebs	 <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi Stempel des Volkswagen Partners 72-R. Pfeiffer
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): <b>120000</b>



# Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <del>/</del> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <del>/</del> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter
<input checked="" type="checkbox"/> <del>/</del> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <del>/</del> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <del>/</del> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <del>/</del> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.11.2020	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 121.787 km	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 057317	<input type="checkbox"/> <del>/</del> <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
<b>Hahn Automobile</b> Stempel des Fachbetriebs Volkswagen   Audi 25267	<b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi Stempel des Volkswagen Partners 72 – M. Drochner
Ihre nächsten Service-Verbindungen	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... 11.2021 oder bei (km-Stand): ..... 150000	..... am (Datum): ..... 11.2022 oder bei (km-Stand): ..... 180000

## Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>3.2.2024</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>139036</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
 <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi 25267 72-K. Sachsenmaier	 <b>Hahn Automobile</b> Volkswagen   Audi 25267 72-K. Sachsenmaier
Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<u>Pollent.</u>
am (Datum): <u>2/22</u>	am (Datum): <u>12/21</u>
oder	oder
bei (km-Stand): <u>150000</u>	bei (km-Stand): <u>180000</u>

## Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum:	km-Stand: 6857
Bemerkungen: <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"><p><b>Aktion Nr.</b> 9739 durchgeführt 136 25267 Datum 12.04.2016</p></div>	<div style="text-align: right;"><p>136/25267 Hahn Automobile GmbH + Co. KG Weissacher Str. 73 71522 Backnang</p><p>Stempel des Fachbetriebs</p></div>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p style="text-align: right;">Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p style="text-align: right;">Stempel des Fachbetriebs</p>