Fahrzeugdatenträger

1 WVGZZZ5N Z FW598Ø8
5N2 35R

2 Tiguan 2.ØBMT TR+ST
13Ø KW TDI D7A

3 CFGC NZS
LC9AL——— NP

4 BØA V73 G1D HZ6 J2D DE2
– 1AT 1G8 1MV 1NP 5RQ 5SL TL4
ØBE 3S1 3U1 QI6 8AY 8GU 8ZH
1KU 1LJ – GØ2 7MJ
ØY1 4UF 4X3 4I2 N2S 5MB
8RM 2JR EØA ØAK ØBE 2UA 2G5
1JA LØ5 ØYE

Abb. 1 1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3. Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
AUTOHAUS BECHER GMBH Im Buttendicksfeld 15 46485 Wesel 22.10.15	AUTOHAUS BECHER GMBH Im Buttendicksfeld 15 46485 Wesel 15.10.2015
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

– CC	– Golf Sportsvan	– Sharan
– Eos	– Golf Variant	– The Beetle
– Golf	– Jetta	– The Beetle Cabriolet
– Golf Cabriolet	– Passat	– Tiguan
– Golf GTD	– Passat Variant	– Touareg
– Golf GTE	– Polo	– Touran
– Golf GTI	– Scirocco	– up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion,** und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- **Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.**
- **Betriebsanleitung beachten.**

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SB

3G0012701SB

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
❑ / ☑ **Ölwechsel-Service**	❑ / ☑ AdBlue®
☑ / ❑ **Inspektion**	❑ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ❑ mit Motorölwechsel	❑ / ☑ Dieselkraftstofffilter
❑ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	❑ / ☑ Getriebeöl DSG®, ATF
☑ / ❑ LongLife Motoröl verwendet	❑ / ☑ Haldexkupplung: Öl
❑ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	❑ / ☑ Keilrippenriemen
❑ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ❑ Luftfiltereinsatz
❑ / ☑ Reparaturempfehlung	❑ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
❑ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.04.2016	❑ / ☑ Zahnriemen
	❑ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 29257	❑ / ❑ .....
Rechnungsnummer:	❑ / ❑ .....
Service durchgeführt von: **Autoworld Partener Volkswagen** Calea Floresti Nr. 145 400524 Cluj-Napoca Tel: +40 264 207400 Fax: +40 264 207447 Cod dealer: 599 10133	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
❑ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 12.04.2018	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 59257	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ❑ Nein: ❑	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
❑ / ☑ **Ölwechsel-Service**	❑ / ☑ AdBlue®
☑ / ❑ **Inspektion**	❑ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ❑ mit Motorölwechsel	❑ / ☑ Dieselkraftstofffilter
❑ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ❑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ❑ LongLife Motoröl verwendet	❑ / ☑ Haldexkupplung: Öl
❑ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	❑ / ☑ Keilrippenriemen
❑ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ❑ Luftfiltereinsatz
❑ / ☑ Reparaturempfehlung	❑ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
❑ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ❑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2016.12.7.	❑ / ☑ Zahnriemen
	❑ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 59689	❑ / ❑ .....
Rechnungsnummer:	❑ / ❑ .....
Service durchgeführt von: **Autoworld Partener Volkswagen** Calea Floresti Nr. 145 400524 Cluj-Napoca Tel.: +40 264 207400 Fax: +40 264 207447 service@autoworld.ro Cod fiscal: RO 10133	LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
❑ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 2018.12.7.	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 89689	bei (km-Stand): .....

3G0012701SB

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ❑ Nein: ❑	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☑ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.07.2017	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 91478	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Autoworld Partener Volkswagen, Calea Floresti Nr. 145, 400524 Cluj-Napoca, Tel.: +40 264 207400, Fax: +40 264 207447, service@autoworld.ro, Cod dealer: 599 10133	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	Insp. Serv
oder	
am (Datum): 07.2019	am (Datum): 07.2018
oder	**oder**
bei (km-Stand): 121478	bei (km-Stand): 101478

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
❑ / ❑ **Ölwechsel-Service**	❑ / ❑ AdBlue®
☒ / ❑ **Inspektion**	❑ / ❑ Bremsflüssigkeit
☒ / ❑ mit Motorölwechsel	❑ / ❑ Dieselkraftstofffilter
☒ / ❑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ❑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ❑ LongLife Motoröl verwendet	❑ / ❑ Haldexkupplung: Öl
❑ / ❑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	❑ / ❑ Keilrippenriemen
❑ / ❑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ❑ Luftfiltereinsatz
❑ / ❑ Reparaturempfehlung	❑ / ❑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
❑ / ❑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ❑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.02.2018	❑ / ❑ Zahnriemen
	❑ / ❑ Zündkerzen
bei km-Stand: 123495	❑ / ❑ .....
Rechnungsnummer:	❑ / ❑ .....
Service durchgeführt von: Autoworld Partener Volkswagen, Calea Floresti Nr. 145, 400524 Cluj Napoca, Tel: +40 264 207400, Fax: +40 264 207447, service@autoworld.ro, Cod dealer: 599 10133	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
❑ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 13.02.2020	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 153495	bei (km-Stand): .....

3G0012701SB

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ❑ Nein: ❑	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs