



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE205687																									
	3G5 45X																									
2	PASSAT Var. HLBMT																									
	110 kW TDI M6F																									
3	CRL B QFZ																									
	LC9X LW																									
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>F94</td> <td>G0K</td> <td>H5R</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> </tr> <tr> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYB</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> </tr> </table>	B0A	F94	G0K	H5R	J2D	DN4	1AT	1G0	2ZH		5RQ	5SL TR1	3S1	8TB	QI6		I8E	8GU	8RM	1ZA	L34	OYB	G01	7MM	
B0A	F94	G0K	H5R	J2D	DN4																					
1AT	1G0	2ZH		5RQ	5SL TR1																					
3S1	8TB	QI6		I8E	8GU																					
8RM	1ZA	L34	OYB	G01	7MM																					

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 25. APR. 2016  Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 06. Mai 2016  VOLKSWAGEN AG Stempel des Volkswagen Partners
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleifring
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.11.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 74 095	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von:	☒
	LongLife Mobilitätsgarantie:
Hahn Automobile	Mobilitätsgarantie bis
Volkswagen	nach Anzeige 136/71293
71293	Stempel des Volkswagen Partners
61-A. Loew	
Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	Inspektion
am (Datum): 11.11.17	am (Datum): 05.11.17
oder	oder
bei (km-Stand): 60 000	bei (km-Stand): 60 000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschwefelfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldekupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.12.18	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 62309	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	☐ / ☐
Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	 am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselektrostofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbdiskupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.01.20	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 84670	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	☐
	LongLife Motoröl-Service: 
Hahn Automobile Volkswagen Stempel des Fachbetriebs 33677	Hahn Automobile Volkswagen Stempel des Volkswagen Partners 33677

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Teil v. L. Gerber	
Stempel des Fachbetriebs	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 25.04.17	km-Stand: 24438
Bemerkungen: Aktion 97CH	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs