



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE122892
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-01-18

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-09-10
Laufleistung	120936 km
Auftragsnummer	57701
Frontscheibe Steinschlag Mitte rechts	
Kühlmittelschlauch oben undicht-erneuert	
Bremsbeläge vorne nahe Verschleißgrenze	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Dippold Kronacher Straße 2 95326 Kulmbach Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-15
Laufleistung	92120 km
Auftragsnummer	54603
Kühlsystem abgedrückt i.O	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Dippold Kronacher Straße 2 95326 Kulmbach Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE122892
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-01-18

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-08
Laufleistung	59338 km
Auftragsnummer	51034
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von	Dippold Kronacher Straße 2 95326 Kulmbach Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-09-27
Laufleistung	28970 km
Auftragsnummer	47624
Durchgeführt von	Dippold Kronacher Straße 2 95326 Kulmbach Deutschland

Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
