

# **Serviceplan** Volkswagen

Serviceplan Deutschland



## Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

la / Nei	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
□/ <b>%</b> (	Ölwechsel-Service	- / <b>X</b>	AdBlue®
<b>%</b>	Inspektion	-19Y	Bremsflüssigkeit
₽⁄′□	mit Motorölwechsel	- / <b>/</b>	Dieselkraftstofffilter
-/ <b>5</b> /	mit erweitertem Inspektionsumfang	-18 <b>1</b>	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
<b>X</b> '' 🗆	LongLife Motoröl verwendet	- / gy	Haldexkupplung: Öl
=/ <b>y</b>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/9/	Keilrippenriemen
-/ <b>-//</b>	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	-/9X	Luftfiltereinsatz
0/K	Reparaturempfehlung	0/8/	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□/ <b>⊉</b>	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/ <b>冥</b> /	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service o	durchgeführt am: $17,9,14$	□/ <b>K</b>	Zahnriemen
bei km-S	Stand: 72 427	۵/ <b>۶/</b>	Zündkerzen
Rechnungsnumer:		0/0	
Service durchgeführt von: 141/29599			LongLife Mobilitätsgarantie:
	HANS MAIER		HANS MAIER
85464 Neulinsing			85464 Neufinsing
Stempel des Fachbetriebs			Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):		
oder bei (km-Stand): <i>6.0000</i>	oder bei (km-Stand):		

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Neir	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
dy a	Ölwechsel-Service	0/\$	AdBlue®
<b>A</b> \_	Inspektion	0/8	Bremsflüssigkeit
<b>(b)</b> / (1)	mit Motorölwechsel	018	Dieselkraftstofffilter
ph/ =	mit erweitertem Inspektionsumfang	<b>3</b> 70	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
<b>b</b> /0	LongLife Motoröl verwendet	□ <b>7</b> \$@	Haldexkupplung: Öl
-/ <b>B</b>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/8	Keilrippenriemen
g/ 🗆	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	o/6(	Luftfiltereinsatz
-/ dy	Reparaturempfehlung	□/ <b>6</b> j	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
٥/كر	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<b>6</b> 10	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: <i>೦६. ೦६. २</i> ಎ೩೪	016	Zahnriemen
bei km-S	tand: 67.062	0/0	Zündkerzen
	gsnummer:	ig/o	עטע
Service durchgerührt von gsburg Süd			LongLife Mobilitätsgarantie:
	Welkewagen Parkner  Trischofsackerweg 10 · 86179 Augsburg	N	lobilitätsgarantie bis
Ctompol	Telefon +49 821 808 980 Telefax +49 821 808 981 319 info.augsburgeued@schwaba.de lgerfacBbatriebs141 23469	1.0	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine Zusatzarbeiten		
Service-Ereignis		
Unach Service-Intervall-Anzeige	hap. + Oc -> SN-	
oder 100A		
am (Datum):	am (Datum): <i>Od.///.S</i>	
oder STIAL SMAH	oder Co. /	
oder bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

	Purchastibut wurder	In / No:	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	
	Ölwechsel-Service	□/ <b>★</b>	AdBlue®
/0	Inspektion	- 6e	Bremsflüssigkeit
	mit Motorölwechsel	<b>6</b> /0	Dieselkraftstofffilter
a/6	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/6	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
<b>2</b> /0	LongLife Motoröl verwendet	0/4	Haldexkupplung: Öl
	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/0	Keilrippenriemen
<b>A</b> /10	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Ø10	Luftfiltereinsatz
	Reparaturempfehlung	□/ <b>ૄ</b>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- (pr	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	- 10E	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	lurchgeführt am: W.W. 2019	0/0	Zahnriemen
bei km-Stand: \$\frac{1553}{}		0/10	Zündkerzen
Rechnungsnummer: RELIGIOSS		2/0	- Act behagusen
Service di Wingsern Leabhasser Service di Wingsern Leabhasser Service di Wingser Service di Maria Service di		ZwN	LongLife Mobilitätsgarantie: L. der Schwaba Gmbtie:
Donaustraße 8		Donau	straße 8
86165 Augsburg		86165	Augsburg
Telefon (0821) 79072-0		Telefor	n (0821) 79072-0
Stempe Har Fartherriebs		Telefa	× (1032) 79072-93 Stempel des Volkswagen Partners
Betriebsnummer 14172			osnummer 141/2/928
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzai	bejten
anach Service-Intervall-Anzeige		11	01/2. 11/1
oder am (Datum): 4 2020		am (Datı	un): 5 1010

bei (km-Stape)

bei (km-Stand): # \$54 \$

oder

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Neir	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<b>6</b> /0	Ölwechsel-Service	018	AdBlue®
<b>Z</b> O	Inspektion	à c	Bremsflüssigkeit
<b>9</b> 10	mit Motorölwechsel	0/6	Dieselkraftstofffilter
<b>A</b> IO	mit erweitertem Inspektionsumfang	<b>B</b> L0	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
<b>1</b>	LongLife Motoröl verwendet	0/92	Haldexkupplung: Öl
0/ <b>B</b>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/1	Keilrippenriemen
6+0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	018	Luftfiltereinsatz
010	Reparaturempfehlung	-1 <b>b</b>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
016	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<b>Q</b> (0	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 08.11.2019	0/B	Zahnriemen
bei km-Stand: MB 536		0/ <b>Z</b>	Zündkerzen
PUNIVICIE I		۵/۵	
Ser Sich weitzer un E Williusen		Sc	имейне мьтіка syaramie:
ZwNI. der Schwaba GmbH		ZwNI. der Schwaba GmbH	
Donaustraße 8		Donaustraße 8	
86165 Augsburg		<b>8</b> 6165 Augsburg	
Telefon (0821) 79072-0		Telefon (0821) 79072-0	
StempelderofathBeenebs		Teleร์ขะทำจัดย์ไม่ยังเกิดให้ระพagen Partners	
Bettle	bsnummer 141/27928 sten Service-Termine	Beh	debsnummer_141/27928
Service-Ereignis		Zusatzarl	neiten

Bernebsnummer (41/2/920 Ihre nächsten Service-Termine	Befriebsnummer 141/27928
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Anach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11-2-2-3	Puller - Just - Krast's tell felter am (Datum): 11-2-21
oder bei (km-Stand): <u>1985</u> 36	oder bei (km-Stand): 178000

### **Volkswagen** Service-Nachweis



# Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE117640
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2016-12-21
nspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-10-29
Laufleistung	141614 km
Auftragsnummer	2020020029
Durchgeführt von	Schweizer
	Donaustraße 8
	86165 Augsburg
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-11-08
Datum Laufleistung	2019-11-08 118536 km
Laufleistung	2019-11-08 118536 km 2019020774
Laufleistung Auftragsnummer	118536 km 2019020774
Laufleistung	118536 km 2019020774  ✓ Bremsflüssigkeits Service
Laufleistung Auftragsnummer	118536 km 2019020774  ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl
Laufleistung Auftragsnummer	118536 km 2019020774  ✓ Bremsflüssigkeits Service
Laufleistung Auftragsnummer Durchgeführte Zusatzarbeiten	118536 km 2019020774  ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter
Laufleistung Auftragsnummer	118536 km 2019020774  ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Laufleistung Auftragsnummer Durchgeführte Zusatzarbeiten	118536 km 2019020774  ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Schweizer
Laufleistung Auftragsnummer Durchgeführte Zusatzarbeiten	118536 km 2019020774  ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u-Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Schweizer Donaustraße 8
Laufleistung Auftragsnummer Durchgeführte Zusatzarbeiten	118536 km 2019020774  ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Schweizer Donaustraße 8 86165 Augsburg

# Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-	
Datum: 11.10.18	km-Stand: 75/85
Bemerkungen:	-
SINC	Schweizer Lechhausen ZwNI. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg
	Telefon (0821) 79072-0
	Telefax (08218tempel 1162 Fachbetriebs
Determina	Betriebsnummer_141/27928
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	And the state of t
de ligner were a distinguis so	registres a six e session con de
popular rich.	
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	2
estantion to a Kindo Turpo III	Stempel des Fachbetriebs