



Betriebsanleitung Touran

Ausgabe 11.2017



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ	1T	Z	JW061995
	5T1	37X		
2	TOURAN 2.0	CL		
	110 KW	TD	M6F	
3	DFGA		QFZ	
	LI7FL		BG	
4	B0A C1E G0K HS4 J0V DN4 Q2J			
	1AT 1G8 2PH 1NL 5RQ 5SL TR1			
	0BP 3S2 3U2 QG1	I8F 8GV 8ZQ		
	1KE 1ZA	G04 7MM		
	0Y1 4UP 4X3	4I2 N3F 5MJ		
	8RM 2JP E0A 0AL 0BP	Q16		
	1JA L09 0YD			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 17. Jan. 2018 Übergabeinspektion im Auftrag der Auto & Service PIA GmbH Olympiastraße 4-8 82362 Weilheim Tel.: (08 81) 604-500 Fax: (08 81) 604-510 Betriebsnr.: 20890 Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 17. Jan. 2018 Übergabeinspektion im Auftrag der Auto & Service PIA GmbH Olympiastraße 4-8 82362 Weilheim Tel.: (08 81) 604-500 Fax: (08 81) 604-510 Betriebsnr.: 20890 Stempel des Volkswagen Partners
a) Je nachdem, was zuerst ARS Altmann AG Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Betriebsnr.: 17478	ARS Altmann AG Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Betriebsnr.: 17478



Übergabe-Inspektion	2018-01-17
Datum	0 km
Laufleistung	0099
Auftragsnummer	ARS Altmann AG
Durchgeführt von	Feierabendmühle 2
	85283 Wolnzach
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Nein



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-03-13
Laufleistung	63284 km
Auftragsnummer	22183
- Luftdruck Beladung voll	
- Unterdruckschlauch def, behob	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	ASA Holzplatz 8 06110 Halle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2018-08-21
Laufleistung	30125 km
Aktion 69W4 Kriterium 01 durchgeführt	
Durchgeführt von	ASA Holzplatz 8 06110 Halle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-08-21
Laufleistung	32175 km
Auftragsnummer	13259
- Frontscheibe gerissen	
- Mittelarmlehne defekt	
Durchgeführt von	ASA Holzplatz 8 06110 Halle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZW061995
Typbezeichnung	Touran 2.0 CL DT110 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2018-02-26

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-10-07
Laufleistung	155237 km
Auftragsnummer	46223
Durchgeführt von	ASA Holzplatz 8 06110 Halle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-10-01
Laufleistung	94427 km
Auftragsnummer	30447
Waschanlage (Heckscheibe) nicht benutzen , Schlauch undicht	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dielektrikstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	ASA Holzplatz 8 06110 Halle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)