



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJR7NU8J2015642
Typbezeichnung	KAROQ STY TS110/1.5A7F
Datum der Auslieferung	2018-04-10

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-10-07
Laufleistung	120422 km
Auftragsnummer	54533
MOB: 1/3.770.389	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Auto Point GmbH Gewerbering 20 09456 Annaberg-Buchholz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**  ŠKODA
TMB: JR7NU8J2015642
1/3.770.389
SAD51961201 Stand 11/2019

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-12-02
Laufleistung	86136 km
Auftragsnummer	266751
Mob-Nr.: 1/3.437.360	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-21
Laufleistung	57685 km
Auftragsnummer	254873
Mob-Nr.: 1/3.063.774	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Zündkerze ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-11-12
Laufleistung	32840 km
Auftragsnummer	243102
Mob-Nr.: 1/2.782.786	
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-04-10
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	229689
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)