



# Betriebsanleitung

Passat, Passat Variant, Passat Alltrack

Ausgabe 11.2017







**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-09-06
Laufleistung	27632 km
Auftragsnummer	13342
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Autowelt Schuler Villingen GmbH Max-Planck-Straße 34 78052 Villingen-Schwenning Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Ölwechsel-Service (flexibel)**

Datum	2018-09-06
Laufleistung	24500 km
Auftragsnummer	13342
Durchgeführt von	Autowelt Schuler Villingen GmbH Max-Planck-Straße 34 78052 Villingen-Schwenning Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2018-03-20
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	8150
Durchgeführt von	Autowelt Schuler Villingen GmbH Max-Planck-Straße 34 78052 Villingen-Schwenning Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

## Wartungsliste



Auftrags-Nr. 39854	Verkaufstyp 3G535Z	Kennzeichen VS-JO 182	Zulassung 2018-04-18
Fahrgestellnummer WWWZZ3CZJP013348	MKB DFGA	Kilometerstand 85798 <i>85798</i>	Serviceberater 
Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 110 T	GKB SWV	Modelljahr 2018	Datum 2019-9-12

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüseinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
<b>ACHTUNG! MOTORÖL:</b> nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremscheiben vorn und hinten: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen <i>1</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJP013348
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDD7F
Datum der Auslieferung	2018-04-18

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-17
Laufleistung	146199 km
Auftragsnummer	44388
Durchgeführt von	Thiel Baker Straße 8 33129 Delbrück Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-23
Laufleistung	114000 km
Auftragsnummer	28316
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.-Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autowelt Schuler Villingen GmbH Max-Planck-Straße 34 78052 Villingen-Schwenning Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)