



SKODA

komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLJ7NU7J5019342
Typbezeichnung	KAROQ STY TD110/2.0M6A
Datum der Auslieferung	2018-03-20

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-10-12
Laufleistung	85582 km
Auftragsnummer	24368
MOB 1/3.949.164	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Albrecht Leipziger Straße 1 66606 St. Wendel Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-22
Laufleistung	59031 km
Auftragsnummer	18952
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Autohaus Albrecht Leipziger Straße 1 66606 St. Wendel Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



SKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-11
Laufleistung	30334 km
Auftragsnummer	14558
Wertmarkennr. 2/3.255.041	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Autohaus Albrecht Leipziger Straße 1 66606 St. Wendel Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-03-19
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	78939
Durchgeführt von	Autohaus Thiel GmbH & Co KG Dringenberger Str. 77 33014 Bad Driburg Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)