

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA





SKODA

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-04-06
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	61789
Durchgeführt von	AH Frelsing Schowalter GmbH&Co Autohande Haggertystraße 8 85356 Frelsing Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-03-27
Laufleistung	85124 km
Auftragsnummer	33453
1/3.525.021	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotrofffilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Auto Östringer GmbH Hauptstraße 76684 Östringen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-19
Laufleistung	56879 km
Auftragsnummer	32603
1/3.172.009	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto Östringer GmbH Hauptstraße 76684 Östringen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-10-22
Laufleistung	29340 km
Auftragsnummer	31665
1/2.618.641	
Durchgeführt von	Auto Östringer GmbH Hauptstraße 76684 Östringen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**ŠKODA**

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE4J0294597
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/Z.0A6F
Datum der Auslieferung	2018-04-05

Eintragung der Werkstatt

Datum	2020-11-27
Laufleistung	114993 km
Aktion 23AX kri.02 durchgeführt	
Durchgeführt von	Auto Östringer GmbH Hauptstraße 76684 Östringen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-11-27
Laufleistung	114993 km
Auftragsnummer	34204
1/4.029.064	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto Östringer GmbH Hauptstraße 76684 Östringen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)