



Betriebsanleitung

Passat, Passat Variant, Passat Alltrack

Ausgabe 05.2017



Fahrzeugdatenträger

1	wwwzzz3C z JE044793		
	3G5 45Y		
2	PASSAT Var. HLBMT		
	110 kW TDI D6F		
3	CRL B SYV		
	LA7W----- TO		
4	BOA U14 G1A H4Z JOV DN4		
	1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1		
	3FU 3S1 8TB Q16 I8F 8GU		
	8RM 1ZA L35 OYC G01 7MM		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>136/28088 Wagenblast GmbH & Co. KG 89518 Heidenheim</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>136/28088 Wagenblast GmbH & Co. KG 89518 Heidenheim</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-07-06
Laufleistung	30328 km
Auftragsnummer	15274
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Schön Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-09-01
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	2017008466
Durchgeführt von	Wagenblast Clichystraße 123 89518 Heidenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE044793
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-10-04

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-04-14
Laufleistung	89131 km
Auftragsnummer	10242
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dielektrikstofffilter <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Schön GmbH & Co. KG Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-04-10
Laufleistung	60049 km
Auftragsnummer	27118
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schieberdach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schön Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)