








Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2018-04-05

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Potvrzení kompletní
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE499130	2021-03-09	152467 km	<input type="checkbox"/>
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE218180	2020-06-03	122281 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE218180	2019-11-05	92202 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE218180	2019-06-03	65777 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE218180	2018-10-30	33090 km	
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE218180	2018-10-30	33090 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejni	DE218180	2018-03-27	1 km	

Tisk

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby