



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ 3C z HE125836	
2	3G5 33Y	
	PASSAT Var. CLBMT	
	110 kW TDI D6F	
3	DFG A QMM	
	LB8R TO	
4	BOA C6A G1A H3Y J2D DN4	
	VOF 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1	
	- 3S2 8TB QI6 I8H 8GV	
	8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

29.12.2016

autohausmarnet
macht mobil

GmbH + Co. KG Wiesbadener Str. 68 (B455)

61462 Königstein / Ts.

Telefon (0 61 74) 29 92-0

Telefax (0 61 74) 29 92-60



Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}



142/24783

Autohaus



Marnet

Königstein

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.01.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30208	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2519	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH  Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 74189 Karlsruhe Stempel des Fachbetriebs Telefon: (0721) 57099-0	LongLife Mobilitätsgarantie:  Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 74189 Karlsruhe Stempel des Volkswagen Partners Telefon: (0721) 57099-0

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 1.19 oder bei (km-Stand): 60000	Pollenfilter am (Datum): 1.19 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.12.18	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 61 036	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 13800	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 <small>Stempel des Fachbetriebs</small>	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 <small>Stempel des Volkswagen Partners</small>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<u>Luft- & Kraftstofffilter</u>
am (Datum): <u>12/2019</u>	am (Datum): <u>12/2019</u>
oder	oder
bei (km-Stand): <u>90 000</u>	bei (km-Stand): <u>90 000</u>



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE125836
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMTCC2110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-01-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-01-17
Laufleistung	90522 km
Auftragsnummer	26432
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	VW-Z Karlsruhe Durmshheimer Straße 149 76189 Karlsruhe Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-12-27
Laufleistung	61036 km
Auftragsnummer	13800
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	VW-Z Karlsruhe Durmshheimer Straße 149 76189 Karlsruhe Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE125836
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT2110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-01-11

Inspektion

Datum	2021-02-08
Laufleistung	108174 km
Auftragsnummer	37299
keine	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	VW-Z Karlsruhe Durmshheimer Straße 149 76189 Karlsruhe Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)