










Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2018-02-27

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Potvrzení kompletní
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promenliva)	DE748370	2021-01-19	146913 km	<input type="checkbox"/>
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promenliva)	DE748370	2020-01-24	86591 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promenliva)	DE748370	2019-07-08	59587 km	
	Záznam dílny	Záznam dílny	DE218260	2019-01-15	30390 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promenliva)	DE218260	2019-01-15	30390 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE465230	2018-01-24	1 km	

Tisk

 Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)
  Záruka Prorezivění
  Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby