



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z HE162241	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 38Y	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. CLBMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	140 kW TDI D&F	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	DFC A	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LC9X	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	BOA F00 114 HI1 J2D DE5	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3FU 3S2 8TB Q16 I8E 8GU	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	8RM 1ZA L35 OYD G01 7MM	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>23. MAI 2017</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>123 / 20834</p> <p>AUTO WICHERT 22417 Hamburg</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.02.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28249	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von  123/50008 AUTO WICHERT 20537 Hamburg	LongLife Mobilitätsgarantie  123/50008 AUTO WICHERT 20537 Hamburg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-25
Laufleistung	88400 km
Auftragsnummer	2019035141
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwanzkasten ✓ Wasserablauf ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Auto Wichert GmbH Wendenstraße 150-160 20537 Hamburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-09-24
Laufleistung	57696 km
Auftragsnummer	2018043216
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Wasserablauf ✓ Schließbedach ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto Wichert GmbH Wendenstraße 150-160 20537 Hamburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE162241
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 140 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-05-24

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-11-25
Laufleistung	142611 km
Auftragsnummer	2020009406
Durchgeführt von	VGRHH GmbH Wendenstraße 150 - 160 20537 Hamburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-05-02
Laufleistung	116255 km
Auftragsnummer	2020007658
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schliebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Wichert Stockflethweg 30 22417 Hamburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)