







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2017-08-16

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2020-03-09	123491 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2019-05-23	94295 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2018-10-29	66486 km
	Záznam dílny	Záznam dílny	DE52914C	2018-04-09	33409 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE52914C	2018-04-09	33409 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE52914C	2017-07-05	10 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby