

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA SUPERB



ŠKODA



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe^{a)}

22 / 11 / 2017

ŠKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{b)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

^{a)} Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

^{b)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJJ7NP6J7532829

DFCA

3V558C SUP.COM GRT L&K

SYW LF7M-2C2C BS 140KW DFCA

EOA 1D4 7UG I8J 1KU 6FF 1AT 7MM
1N3 G04 HI9 4UP LO8 B01 3QT 4X3
J2D QI6 BGV



R 16 R 17 R 18 R 19

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



3V0012705AF

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-11-22
Laufleistung	30936 km
Auftragsnummer	327929
Mobilität : 1/2.769.220	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Auto Pabst GmbH Beuerbacher Landstr. 4 65520 Bad Camberg Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-10-12
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	442848-00
Durchgeführt von	S + R GmbH & Co. KG Im Rad 36-38 65197 Wiesbaden Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NP6J7532B29
Typbezeichnung	SUP.COM GrtL&K TD140/2.OA6F
Datum der Auslieferung	2017-11-20

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-09
Laufleistung	59881 km
Auftragsnummer	426219
Mobilität: 1/3.272.616	

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- ✓ Staub-u.Pollenfilter
- ✓ Staub-u.Pollenfilter
- ✓ Schliebedach
- ✓ Wasserablauf
- ✓ Getriebeöl
- ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von	Auto Pabst GmbH Beuerbacher Landstr. 4 65520 Bad Camberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-11-22
Laufleistung	30936 km
Aktion 94K1 durchgeführt.	
Durchgeführt von	Auto Pabst GmbH Beuerbacher Landstr. 4 65520 Bad Camberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja