

# BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA SUPERB



ŠKODA



# Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe<sup>a)</sup>

12 / 12 / 2012

ŠKODA Partner



## ŠKODA

### GOTTFRIED SCHULTZ

Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. KG  
Uellendahler Str. 245-251 · 42109 Wuppertal  
Telefon (0202) 27 57-0 · Fax -168

Škoda-Vertragshändler Nr. 5437630  
Stempel und Unterschrift des Kunden

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung?

Ja  Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung<sup>b)</sup>

Jahre: \_\_\_\_\_ oder km: \_\_\_\_\_  
bzw. Meilen: \_\_\_\_\_

<sup>a)</sup> Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

<sup>b)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJH7NP5J7527651

DFGA

3V545D SUP.COM

GRT

STY

SWV LF5A-Z5Z5 LA 110KW DFGA

EOA 1D0 7UG 1BJ 1KU 6FF 1AT 7MV  
1N3 601 H5C 4UP LOB B01 3QT 4X3  
JOV Q16 8GV



R 16 R 17

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



3V0012705AF

**Eintragung der Werkstatt**

Datum	2018-04-17
Laufleistung	16152 km
Aktion 94K1 Krit.01	
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH7NP5J7527651
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD110/2.0A7F
Datum der Auslieferung	2017-12-12

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-13
Laufleistung	59911 km
Auftragsnummer	8258
Mob.-Ga Nr: 1/3.069.630 (1 Jahr)	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-08-06
Laufleistung	29371 km
Auftragsnummer	88278
Mob.: Ga Nr.: 1/2.656.998	
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

# Wartungsliste



Auftrags-Nr. 30141	Verkaufstyp 3V545D	Kennzeichen W-CM 322	Zulassung 2017-12-12
Fahrgestellnummer TMBJH7NP5J7527651	MKB DFGA	Kilometerstand 88145	Serviceberater
Verkaufstyp SUP.COM GrSTY TD110/2	GKB SWV	Modelljahr 2018	Datum 2020-2-24

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Bei Fahrzeugempfang	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 07.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten 12.2022 :Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>